

		Rapport de Maintenance			<b>ENR-MAINT-22</b> 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

## 20250402 RIM Préventif PERCEUSE CINCINNATI PF32

### ---- Détails de l'intervention ----

**Site Intervention :** Commun de site  
**Identifiant Machine :** P45WO  
**Heures Machine :** 0000  
**Nom du Technicien :** Tom  
**Type d'intervention :** Préventif  
**N° de demande :** 0000  
**Date d'intervention :** 02-04-2025  
**Durée de l'intervention :** 4h  
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 3h tom 1h Marc

### ---- Opérations ----

**\*\*Lubrifier la poulie de renvoie (Huile DTE) Rep.3\*\***

Lubrification de la poulie de renvoie effectué

**\*\*Contrôler et graisser si nécessaire les cannelures de broche (huile DTE) Rep.4\*\***

Graissage des cannelures de broche

**\*\*Lubrifier le palier de vis transversal rep.5\*\***

Palier de vis transversal suffisamment lubrifié

**\*\*Contrôle visuel des courroies\*\***

courroies ok

Commentaire : Courroie qui a vécu quand même

**\*\*Contrôle visuel de l'état général de la machine (courroies, éclairage, Présence de fuites,...)\*\***

Dysfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Bouton lumière sur l'avant de la perceuse ne fonctionne pas.

		<b>Rapport de Maintenance</b>			<b>ENR-MAINT-22</b> 06/01/2023		
<b>Type</b>	Enregistrement	<b>Version</b>	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

**\*\*Contrôler et tester l'état général et le fonctionnement des sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections ,...)\*\***

Dysfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Bouton arrêt d'urgence ne reste pas enclenchée

Robinet HS

Modification effectué sur le carter de sécurité à la demande du surveillant EDF

### --- Photos ---

			
			

<b>Visa Armitec: Demaillet Marc</b>	<b>Visa EDF:</b>
	