

		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250506 RIM Préventif L118 Polisseuse stuers Tegapol-31 6 YMT 531 WO

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Lidec
Identifiant Machine : 6 YMT 531 WO
Heures Machine : 000
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Préventif
N° de demande : 0000
Date d'intervention : 06-05-2025
Durée de l'intervention : 0h30
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 0h30 tom

---- Opérations ----

1. ****Démarrer l'appareil et contrôler l'absence de fuite d'air****

Pas de présence de fuite d'air

2. ****Démarrer l'appareil, mettre en fonctionnement l'arrosage et contrôler l'absence de fuite d'eau, à l'arrosage et à l'évacuation.****

Pas de présence de fuite d'eau

Commentaire : L'écoulement d'eau est trop faible pour rincer le bac, diagnostic à faire sur le circuit d'arrosage. Le tuyau d'évacuation est propre malgré un bac très sale


3. ****Contrôler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence****

dysfonctionnement (préciser en commentaire)

Commentaire : Pas de d'arrêt d'urgence

--- Photos ---

		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

Visa Armitec: Demaillet Marc		Visa EDF:					
