

		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250506 R/M Préventif L118 Tronçonneuse Buehler isomet 1000 6 YMT 800 WO

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Lidec
Identifiant Machine : 6 YMT 800 WO
Heures Machine : 000
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Préventif
N° de demande : 000
Date d'intervention : 06-05-2025
Durée de l'intervention : 0h30
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 0h30

---- Opérations ----

- **Tester le démarrage de l'appareil (fonctionnement de l'écran, rotation du disque, arrosage, déplacement des axes)****
L'appareil fonctionne correctement
- **Nettoyer le filtre d'évacuation de l'eau vers le réservoir, Rep A****
Opération impossible (préciser en commentaire)
Commentaire : Pas d'eau
- **Nettoyer le filtre séparateur du réservoir (si présent) ****
Opération impossible (préciser en commentaire)
Commentaire : Non présent
- **Contrôler le fonctionnement de l'arrosage et l'étanchéité du tuyau et des raccords, Rep B****
Opération impossible (préciser en commentaire)
Commentaire : Pas d'arrosage
- **Nettoyer, graisser les glissières d'axes X et Y (ISO 68), Rep C****
les glissières sont nettoyées et graissées

		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

6. ****Démonter, remplacer la graisse de l'étau (NLGI 2), Rep E****

Opération impossible (préciser en commentaire)

Commentaire : Pas d'étau

7. ****Contrôler le fonctionnement de l'éclairage****


Opération impossible (préciser en commentaire)

Commentaire : Pas d'éclairage

8. ****Contrôler le fonctionnement des sécurités (arrêts d'urgence, contact de porte), Rep D****

Les sécurités fonctionnent

--- Photos ---

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
