

		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250402 RIM Préventif Fraiseuse huron mu6

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Commun de site
Identifiant Machine : P42WO
Heures Machine : 0000
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Préventif
N° de demande : 000
Date d'intervention : 02-04-2025
Durée de l'intervention : 1h30
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h30 tom

---- Opérations ----

****Contrôle Niveau huile des avances (huile DTE26)****

Niveau d'huile ok

****Contrôle le Niveau d'huile de la boîte des vitesses (huile DTE 26)****

Niveau ok

****Contrôle le Niveau d'huile de la centrale de lubrification automatique****

Niveau d'huile ok

****Graissage des points « lub » de la tête de la fraiseuse (mobilgrease 28)****

Graissage de tous les points

****Contrôle visuel de l'état générale de la machine (courroies, éclairage, Présence de fuites,...)****

Disfonctionnements (préciser en commentaire)


Commentaire : Arrêt d'urgence défaillant (photo 1), commande des avances en X qui saute en vitesse rapide (photo 2), marche du béliet défaillant elle n'enclenche que dans un sens de translations et n'arrete aucun mouvement, fixation lampe abîmé (photo 4)

		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

****Contrôler le fonctionnement des sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections ,éclairages, ...)****
 Disfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Arrêt d'urgence défaillant (photo 1)

--- Photos ---



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
