

Caño, acequias y partidores

Sistema de riego La Fuente “Llabajo”

Descripción

Caño. Excavado en el terreno, con paredes y suelo de mortero de cal. Suele hacer su recorrido al pie de las hormas. Su anchura interior es de 0'30-0'35 m. A lo largo del caño hay partidores desde donde arrancan acequias. Los que se distinguen sobre el terreno son cajeros de piedra rectangulares puestos de pie con ranuras para introducir tablachos de madera. Aparentemente, el caño y sus componentes no han sido afectados por revocos de o renovaciones con cemento.

Estado de conservación


Mina, balsas y fuente y sus componentes se mantienen aceptablemente. El estado del caño, por contra, es regular. El asfaltado del camino de Patalache lo cubre entre mina y fuente; el resto sufre desperfectos en mayor o menor grado, muchos tramos están enterrados y otros afectados por la vegetación.

Imagen



Imagen 10.
Partidor del sistema de riego de la Fuente “Llabajo”.

Localización



Mina en la rinconada de la fuente y caño hasta la propia fuente y balsas junto a esta, margen izquierda del barranco Borrazán. El regadío se extiende desde dichas balsas hasta el extremo sur de los terrenos de la Orden, comprendiendo la falda oeste de la muela de Aledo, bajo los caminos de Patalache y Totana, hasta el barranco Borrazán por el oeste y el caño de Patalache por el oeste y sur.

Elementos

1. Mina de captación de agua
2. Fuente “Llabajo”
3. Balsa 1 (balsa-lavadero)
4. Balsa 2
5. **Caño, acequias, partidores.**
★ Caños

Datación

Edad Media. Reformas posteriores. Construcción de la balsa 2 en 1627. Intervención en la Fuente en 1892. Acondicionamiento y limpieza de fuente y balsas en 1989.

Uso actual

Abandonado desde la década de 1980.

Accesos

Camino de Patalache; camino de Totana.