



M09B INY4

07/11/22 MAÑANA

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
 FP3SQ4 forme flanc de palier 3 / ZYX	0,935	0,000	0,800	0,000	0,935	 0,135

TOMOGRAFÍA OK

SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO



Faltas material pieza:
SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO

Exceso material pieza:
NO TOCAR