







M22B INY1

21/10/22 MAÑANA



Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-	
 3072L3 loc fond 3072	2,4213	1,0000	1,0000	-0,6000	1,4213		 0,4213

NO SE PUEDE CAMBIAR EN MÁQUINA






Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-	
 FP1SQ1 forme flanc de palier 1 / ZYX	2,2917	0,0000	1,5000	0,0000	2,2917		 0,7917

SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO



## V1102SQG



**Faltas material pieza:**  
 Quitar material con piedra fina