




INY4 M09B

FALTA DE MATERIAL EN EL LAMADO POR MAL CIERRE DEL MOLDE


| | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|---------|
|  | 3072L2 | | | | -0.0587 |
| | 182.6413 | 183.3000 | 183.9000 | 182.7000 | -0.6587 |
| | loc face 3072 / X | | | | |

CAMBIAR PIN



| | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|---------|
|  | 6070L2 | | | | -0.1287 |
| | 190.9713 | 192.0000 | 192.9000 | 191.1000 | -1.0287 |
| | loc fond 6070 / Y | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|
|  | FP3SQ4 | | | | 0.3033 |
| | | 1.1033 | 0.0000 | 0.8000 | 1.1033 |
| | X | -7.9862 | -7.9862 | | 0.0000 |
| | Y | -162.1367 | -162.1319 | | -0.0048 |
| | Z | -11.3734 | -10.8217 | | -0.5516 |
| | forme flanc de palier 3 / ZYX | | | | |

FP3SQ3



Faltas material pieza:
SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO



Exceso material pieza:
NO TOCAR