

Tuluá, 20 de Junio de 2024

Señores:
CENTRAL DE TRANSPORTES TULUA
Libia Fernanda Pasmín Pineda
Gerente General
Transversal 12 # 39 A – 35
Correo: gerencia@terminaltulua.com
Teléfono 310 858 9350



**ASUNTO: URG INTERVENCIÓN AGUAS ABAJO ACEQUIA ZANJON GUABITAS
TERMINAL DE TRANSPORTE.**

Por medio del presente, desde INFITULUA E.I.C.E. y nuestro equipo de infraestructura, deseamos informar y recalcar la importancia de las acciones que se están llevando a cabo para mitigar los riesgos de inundación que afectan a la Terminal de Transportes de Tuluá, específicamente en relación con el mantenimiento y des colmatación de la Acequia ZANJON GUABITAS, contigua a dicha terminal.

Desde hace algún tiempo, hemos implementado medidas permanentes para reducir dichos riesgos, incluyendo el mantenimiento continuo de la mencionada acequia. Sin embargo, es imperativo destacar que todos nuestros esfuerzos pueden ser anulados si no se asegura un adecuado mantenimiento aguas abajo de la vertiente. Durante nuestras inspecciones técnicas, hemos observado que el agua se estanca aguas abajo, lo cual impide una correcta evacuación durante precipitaciones intensas, comprometiendo así la seguridad de la terminal y sus usuarios. De dos salidas que presenta la acequia cruzando por debajo de la transversal 12 con estructuras tipo box culvert, solo está funcionando una y en muy mal estado (estimamos a un 20% de su capacidad de evacuación) como se confirma en el registro fotográfico adjunto al presente oficio.

Además, queremos resaltar que INFITULUA E.I.C.E. está cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la Resolución 0730 No.0731-001391 del 14 de noviembre de 2018 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). No obstante, adjuntamos evidencia fotográfica que demuestra la falta de compromiso por parte de los vecinos aguas abajo de la acequia, así como de la CVC en la exigencia del mantenimiento oportuno de las estructuras hidráulicas y todo el tramo de la acequia que se encuentra taponado aguas abajo.

Es fundamental recordar que la responsabilidad del mantenimiento de la acequia recae sobre los vecinos y propietarios que se benefician de este recurso hídrico. La falta de acción por parte de los responsables aguas abajo representa un riesgo considerable tanto para la terminal como para las vías circundantes, especialmente

Calle 21 No. 38 - 77

Tuluá - Valle del Cauca

PBX: 2 226 1285 - 233 7333

en períodos de máxima capacidad del sistema pluvial. Recordemos que la Terminal de transportes de Tuluá es un eje central de transporte por lo tanto consideramos debería aunar esfuerzos tanto de la iniciativa privada como de las autoridades ambientales.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se establezca una comunicación inmediata con la autoridad ambiental pertinente para asegurar el mantenimiento efectivo de la acequia aguas abajo. Esto no solo garantizará la efectividad de nuestras medidas de mitigación de riesgos, sino que también protegerá a los usuarios de la terminal de transportes de Tuluá, un nodo crucial para el transporte a nivel departamental y nacional.

Quedamos atentos a cualquier coordinación o seguimiento necesario para abordar este tema de manera urgente y efectiva.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN INFITULUA:







ESTADO ACTUAL AGUAS ABAJO ACEQUIA CON PASO BLOQUEADO:







Atentamente

JOSE JAIMES JIMENEZ
Coordinador de infraestructura
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá