

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 30/09/2024 10:22:23

**Date :** 30/09/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** DELANCHY PRESTATION DE SERVICE 30

**ville :** GENERAC

**Code postal :** 30510

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** NIV28

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER 2019


**Marque :** A RENSEIGNER eurodock

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 09:32:36

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 09:33:21

---

**Equipement :** NIV27

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2200

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 09:36:41

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 09:37:13

Equipement : NIV26

Localisation site client :

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER 2019

**N° de série** : A RENSEIGNER


**Marque** : A RENSEIGNER eurodock

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER 2420

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 30/09/2024 09:41:29

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 30/09/2024 09:42:57

**Equipement : NIV20**

**Localisation site client :**

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER 2007

**N° de série : A RENSEIGNER**

**Marque : A RENSEIGNER**

**Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 30/09/2024 10:12:58

**Liste anomalie NIV MIP PLQ : Joue droite à remplacer**

**Modèle joue : double**



Photo joue :



Prise le 30/09/2024 10:07:52



Prise le 30/09/2024 10:09:20

**Anomalie / composant autres :** joue à refixer mais latéral droit tordu

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:09:59

Equipement : NIV19

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2007

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 10:15:43

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Joue droite à remplacer

Modèle joue : double

Photo joue :



Prise le 30/09/2024 10:16:28

**Anomalie / composant autres :** joue droite à refixer

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:17:15

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** ejo



Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.