

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 04/09/2024 08:03:15

**Date :** 03/09/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SUPER U MONTARNAUD

**ville :** MONTARNAUD

**Code postal :** 34570

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2017

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

Hauteur ( baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 12:52:45

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer, Barre palpeuse à remplacer, Joint à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1et2

Largeur panneau intermédiaire : 3540

Hauteur panneau intermédiaire : 600

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : gris

Présence hublot panneau intermédiaire : Oui

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

**Photo panneau intermédiaire inter/ext :**



Prise le 03/09/2024 12:57:10



Prise le 03/09/2024 12:57:34

**Largeur panneau bas :** 3540

**Hauteur panneau bas :** 600

**Ral inter panneau bas :** blanc

**Ral exter panneau bas :** gris

**Présence hublot panneau bas :** Non

**Présence section vitrée panneau bas :** Non

**Photo panneau bas inter/ext :**



Prise le 03/09/2024 12:58:56



Prise le 03/09/2024 12:59:11

**Type barre palpeuse :** Fixe

**Marque barre palpeuse :** aucunes

**Type de joint :** Bas

**Marque joint :** photo

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1j

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 13:01:11

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** : 6000

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 03/09/2024 13:06:10

---

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) : 1800**

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3000**

**Hauteur ligne arbre : 3000**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 03/09/2024 13:09:22

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer**

**Type panneau à remplacer : Bas**

**Nombre panneau à remplacer : 1**

**Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : bas**

**Largeur panneau bas : 1800**

**Hauteur panneau bas : 600**

**Ral inter panneau bas : blanc**

**Ral exter panneau bas : blanc**

**Présence hublot panneau bas : Non**

**Présence section vitrée panneau bas : Non**



**Photo panneau bas inter/ext :**



Prise le 03/09/2024 13:14:00



Prise le 03/09/2024 13:14:38

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:12:45

Equipement : CFE01

Localisation site client : Frigo

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur ( baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:17:14

Présence faux plafond : non



**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 13:18:01

**Equipement :** CFE02

**Localisation site client :** Quai stock

**NATURE :** Porte coupe feu

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER


**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/09/2024 13:19:51

**Présence faux plafond :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:20:20

Equipement : CFE03

Localisation site client : Stock magasin

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2240

Hauteur ( baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:23:59

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 13:25:37

**Equipement :** CFE04

**Localisation site client :** Fond du stock

**NATURE :** Porte coupe feu

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1300

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2270

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/09/2024 13:27:05

**Présence faux plafond :** non

**Anomalie PPV CFE :** Ventouse à remplacer

**Modèle ventouse :** support ventouse tordu et inaccessible

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:29:19

Equipement : CFE05

Localisation site client : Boulangerie

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1300

Hauteur ( baie pour les portes) : 2200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:31:09

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V



**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 13:32:02

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNERnon

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNERnon

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 12:59:12

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNERnon

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNERNin

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 13:14:02

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** ejo



Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' or 'C' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.