

Visite maintenance Montpellier v2

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 23/11/2024 11:01:25

Date : 22/11/2024

Test ? : non

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SCI HANG ONE

ville : VAILHAUQUES

Code postal : 34570

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID12

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Isea

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé : Boite à boutons à remplacer

Marque boite à boutons : boite a 2 boutons

Nombre de bouton : 2

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 08:08:09

Photo complémentaire équipement :



Prise le 22/11/2024 08:08:25

orange :



Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3860

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR : Lames à remplacer

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Type de lame à remplacer : Haute

Nombre de lame à remplacer : 1

Largeur dos de coulisse lame : 4033

Forme lame :



Prise le 22/11/2024 08:47:08

Longueur lame à remplacer : 4140

Finition lame : galva

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Non

Type raidisseur lame inter/haute : aucun

Type enroulement : Interieur

Photo lame int/ext :



Prise le 22/11/2024 08:40:48



Prise le 22/11/2024 08:41:09

Photo environnement équipement :



Prise le 22/11/2024 08:50:49



Prise le 22/11/2024 08:51:33

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2 x 2 tech

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 08:51:56

Photo complémentaire équipement :



Prise le 22/11/2024 08:33:56

rouge :



Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3866

Hauteur (baie pour les portes) : 4360

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé : Boîte à boutons à remplacer

Marque boîte à boutons : boîte à 2 boutons

Nombre de bouton : 2

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 09:14:29

Photo complémentaire équipement :



Prise le 22/11/2024 09:14:54

rouge :



Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Ferbateq

Largeur (baie pour les portes) : 3870

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 09:36:58

Photo complémentaire équipement :



Prise le 22/11/2024 09:36:08

vert :



Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3870

Hauteur (baie pour les portes) : 3880

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 10:49:09

vert :



Equipement : RID08

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Isea

Largeur (baie pour les portes) : 3870

Hauteur (baie pour les portes) : 2880

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 11:01:19

Photo complémentaire équipement :



Prise le 22/11/2024 11:00:58

vert :



Équipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 8032

Hauteur (baie pour les portes) : 1550

Plaque signalétique : non

Anomalie portail :

Anomalie portail auto-moto :

Type portail : Coulissant

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 22/11/2024 11:30:38

vert :



Equipement : RID03

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/11/2024 10:50:27

Equipement : RID04

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/11/2024 10:52:19

Equipement : RID07

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/11/2024 10:53:53

Equipement : RID09

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/11/2024 10:57:28

Equipement : RID10

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/11/2024 10:59:04

Equipement : RID11

Localisation site client : Locataire absent

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

Présence caisson :

Anomalie RID VOR :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

[illegible]

Équipement supplémentaire

