

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 23/10/2024 07:58:20

**Date :** 22/10/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** CC SUD HERAULT

**ville :** PUISSERGUIER

**Code postal :** 34620

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2017

**N° de série :**

**Marque :** Safir


**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 4000**

**Hauteur ligne arbre : 4123**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 22/10/2024 09:50:51

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:52:59

---

**Equipement** : PEX03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2018

**N° de série** : 036172072A1

**Marque** : Ferplay

**Largeur (baie pour les portes)** : 3877

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 10:16:44

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : manque éclairage et marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:19:15

---

**Equipement** : PEX04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2018

**N° de série** : 037172072A

**Marque** : Ferplay

**Largeur (baie pour les portes)** : 3790

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 11:02:05

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 11:03:13

Anomalie / composant autres : marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires



**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 11:07:02

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2017

**N° de série :** 170805000022\_4

**Marque :** Safir


**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 4300

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 22/10/2024 14:07:32

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 14:07:59



**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2017

**N° de série** : 170805000022\_5

**Marque** : Safir

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ligne arbre** : 4290

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 22/10/2024 14:17:03

**Présence faux plafond** :

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Rail à remplacer

**Longueur rail** : 1000

**Photo rail :**



Prise le 22/10/2024 14:18:05

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 14:18:45

---

**Equipement** : PEX01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 018

**N° de série** :

**Marque** : Ferplay

**Largeur (baie pour les portes)** : 3807

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1600

**Plaque signalétique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** : Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol** :



Prise le 22/10/2024 15:22:07

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 15:22:38

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2017

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Safir

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 4300

**Plaque signalétique :** oui



**Photo plaque :**



Prise le 22/10/2024 15:51:14

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 15:51:36

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2017

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : Safir

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ligne arbre** : 430

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 22/10/2024 15:54:19

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V



**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 15:55:21

---

**Équipement :** PEX02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2018

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Ferplay

**Largeur (baie pour les portes) :** 3975

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1600

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Usure du marquage au sol, Palpeur bord primaire à remplacer

**Modèle bord primaire :** mécanique

**photo marquage au sol :**



Prise le 22/10/2024 16:03:38

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 16:05:02

## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending downwards and to the right.