

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 21/08/2024 14:16:33

**Date :** 21/08/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** (BIMBO - EAST PLAST)

**id client :** 42

**id agence :** S100

**id societe :** 42

**ville :** AIX EN PROVENCE

**Code postal :** 13854

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** COU04

**Localisation site client :** 931

**NATURE :** Porte coulissante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Marquage au sol à effectuer, Eclairage de zone à remplacer

**Longueur marquage au sol** : 10000

**Photo marquage au sol** :



Prise le 21/08/2024 14:12:34

**Modèle éclairage de zone** : Modèle éclairage

**Photo environnement éclairage de zone** :



Prise le 21/08/2024 14:12:35

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Location

**Si location préciser le modèle :** Test

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 21/08/2024 14:12:35

---

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :** 952

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Déformation du plateau

**Photo déformation plateau :**



Prise le 21/08/2024 14:12:35

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 21/08/2024 14:12:35

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :** 936B

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 21/08/2024 14:12:35

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :** 936

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :** Coffret de commande à remplacer

**Modèle coffret :** Test

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 21/08/2024 14:12:35

## Equipement supplémentaire

### Equipement supplémentaire :

**Nature :** Portail

**Mode fonctionnement :** Manuel

**Motorisation :** Abs

**localisation site client :** Pex4

**Plaque signalétique :** Non

**Année :** 2020

**N° de série :** Abs

**Marque :** Abs

**Largeur :** Largeur



