

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 14/10/2024 11:25:47

Date : 14/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS LANUEJOLS

ville : LANUEJOLS

Code postal : 30750

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2014

N° de série : 21425266-2

Marque :


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:09:11

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:09:57



Prise le 14/10/2024 10:10:25

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2014

N° de série : 21425266-4

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:13:24

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:14:02

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2014

N° de série : 21425266-3

Marque : Tuv nord

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:16:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:17:25

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2014

N° de série : 21425266-1

Marque : TUV NORD


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/10/2024 10:20:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:21:21



Prise le 14/10/2024 10:21:36

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2014

N° de série : 21425265-1

Marque : Tuv nord

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :




Prise le 14/10/2024 10:25:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 14/10/2024 10:26:16

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/10/2024 10:28:07

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jde

Signature tech :