

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 26/09/2024 11:06:32

Date : 26/09/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LAPEYRE ALES

ville : ALES

Code postal : 30100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PMO01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Poteau de réception à remplacer

Modèle poteau de réception : classique

Anomalie / composant autres : manque fer plat haut de poteau de réception voir photos

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 09:52:56



Prise le 26/09/2024 09:53:25



Prise le 26/09/2024 09:53:44

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:02:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Parachute à remplacer

Modèle parachute : parachutes ressorts

Diamètre axe (remplacement parachute) : 25

Anomalie / composant autres : manque 2 parachutes ressorts voir photos

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:07:26



Prise le 26/09/2024 10:08:14

Equipement : BLE01

Localisation site client :

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:24:59

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:25:28

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3800

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:34:21

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

