

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 21/08/2024 14:11:54

**Date :** 21/08/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** AVENIR PLUS

**id client :** 775

**id agence :** S100

**id societe :** 700

**ville :** NIMES

**Code postal :** 30900

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** Anneee

**N° de série :** Série

**Marque :** Marque

**Largeur (baie pour les portes) :** Largeur

**Hauteur ( baie pour les portes) :** Hauteur

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Lames à remplacer

**Type de lame à remplacer :** Finale

**Nombre de lame à remplacer :** 1

**Forme lame finale à remplacer :** 38

**Largeur dos de coulisse lame finale :** 25

**Présence serrure sur lame finale :** Non

**Finition lame finale laquée :** Non

**Type raidisseur :** Equerre

**Type enroulement :** Exterieur

**Photo environnement équipement :**



Prise le 21/08/2024 14:11:26

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

A black wired computer mouse is positioned on a black mousepad. In the foreground, a brown cardboard box is partially visible, along with a torn piece of white paper that has the text "ne, Exigence Engagement" written on it in a cursive font.

## Équipement supplémentaire