

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 24/09/2024 10:47:11

**Date :** 24/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** XPO SASSENAGE

**ville :** SASSENAGE

**Code postal :** 38360

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

Hauteur ( baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/09/2024 09:31:40

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 6000

Photo marquage au sol :



Prise le 24/09/2024 09:33:07

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle  
rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

**Photo équipement :**



Prise le 24/09/2024 09:36:47

---

**Equipement :** MIP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 24/09/2024 09:43:47

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 24/09/2024 09:43:18

---

**Equipement :** MIP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2022

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui



**Photo plaque :**



Prise le 24/09/2024 09:44:52

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 24/09/2024 09:45:43

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 24/09/2024 10:02:22

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :




Prise le 24/09/2024 10:05:28

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'C' shape on the left, followed by a series of loops and a final upward stroke on the right.