

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 19/11/2024 16:36:36

Date : 19/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : ETEX France BUILDING

ville : COLOMBE

Code postal : 38690

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2007

N° de série : 2007111015

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 4515

Hauteur (baie pour les portes) : 4480

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 19/11/2024 15:06:12

Équipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2002

N° de série : nc

Marque : LUCIANO

Largeur (baie pour les portes) : 4700

Hauteur (baie pour les portes) : 4150

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 19/11/2024 15:13:19

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2002

N° de série : nc

Marque : LUCIANO

Largeur (baie pour les portes) : 4960

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 19/11/2024 15:15:53

Équipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : LUCIANO

Largeur (baie pour les portes) : 5900

Hauteur (baie pour les portes) : 2050

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 19/11/2024 15:53:22

Anomalie / composant autres : zone de refoulement à grillagé

absence de cellules intérieure

absence de buter sur portail voir photos

éclairage de zone à installer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 19/11/2024 15:56:41



Prise le 19/11/2024 15:56:55



Prise le 19/11/2024 15:59:06



Prise le 19/11/2024 15:59:30

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu/mpaj

Signature tech :