

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 31/08/2024 11:55:29

**Date :** 30/08/2024

**Test ? :** oui

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** COLAS RAA VALENCE

**ville :** VALENCE

**Code postal :** 26000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RID02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau metallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 30/08/2024 12:13:35

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau metallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 9500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 30/08/2024 12:16:09

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2019

**N° de série :** 21911621-5

**Marque :** ALPHA


**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :** 10

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 13:49:11

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/08/2024 13:57:28

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 21911621-3

**Marque** : ALPHA


**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** : 1000

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 30/08/2024 14:06:08

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 30/08/2024 14:07:06

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2019

**N° de série :** 21911621-1

**Marque :** ALPHA

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :** 10000

**Plaque signalétique :** oui



Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:10:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/08/2024 14:13:19

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 21911621-2

**Marque** : ALPHA


**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** :

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 30/08/2024 14:14:50

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V



**Photo équipement :**



Prise le 30/08/2024 14:16:42

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2019

**N° de série :** 21911621-4

**Marque :** ALPHA

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ligne arbre :** 10000

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:18:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/08/2024 14:24:49

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 21911621-6

**Marque** : ALPHA


**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ligne arbre** : 10000

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 30/08/2024 14:25:53

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 30/08/2024 14:25:36

---

**Equipement :** SEC07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2020

**N° de série :** 53370

**Marque :** HORMANN


**Largeur (baie pour les portes) :** 2680

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5000

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:33:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/08/2024 14:33:23



## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle m...

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.