

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 20/11/2024 16:26:51

Date : 20/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : PURFER

ville : VEUREY VOROIZE

Code postal : 38113

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BLE01

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : 12040027

Marque : CARDIN

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Anomalie BLE : Feux clignotants à remplacer

Modèle feux :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 09:04:01



Prise le 20/11/2024 09:09:48



Prise le 20/11/2024 09:09:57

Equipement : PEX03

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 20/11/2024 09:26:53

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 09:24:31

Équipement : BLE02

Localisation site client :

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : 20/00010/4

Marque : DEA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : le client demande un remplacement de boucle fonctionne le jour de la visite

État : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISÉ : ☐

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 09:28:28

Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5810

Hauteur (baie pour les portes) : 5090

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 20/11/2024 09:57:18

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 10:08:32

Équipement : RID04

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5820

Hauteur (baie pour les portes) : 5100

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement, Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 20/11/2024 10:14:28

Photo choc montant :



Prise le 20/11/2024 10:13:42



Prise le 20/11/2024 10:13:53

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 10:10:22

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5900

Hauteur (baie pour les portes) : 5090

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 10:30:14

Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes) : 4620

Hauteur (baie pour les portes) : 2490

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 10:50:45

Equipement : RID07

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4575

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 10:57:59

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5750

Hauteur (baie pour les portes) : 5560

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale, Lame intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 20/11/2024 11:11:24



Prise le 20/11/2024 11:11:35



Prise le 20/11/2024 11:11:54

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 11:09:53

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5750

Hauteur (baie pour les portes) : 5560

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 11:21:45

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : 17090062

Marque : CARDIN

Largeur (baie pour les portes) : 9060

Hauteur (baie pour les portes) : 1900

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : fermeture zone de débattement à prévoir

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 15:18:18

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : marquage au sol vétuste
manque éclairage de zone

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 20/11/2024 15:49:09

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : SGU NSZ

Signature tech :