

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 21/08/2024 14:51:32

**Date :** 21/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

**Se présenter au client et demander les documents**

**Demander les consignes constructeur**

**Porter son gilet jaune et ses EPI**

**Baliser la zone avec des cônes**

**Clés caisson et de débrayage si nécessaire**

**1 mètre,**

**cale de 8mm**

**Jeux de tournevis isolés**

## Localisation site

**Nom client :** ESAL LYON BISCUIT

**ville :** CLERIEUX

**Code postal :** 26260

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2006

**N° de série :** FS103251/1

**Marque :** ALBANY

**Largeur (baie pour les portes) :** 3060

Hauteur ( baie pour les portes ) : 2775

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/08/2024 13:37:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:40:48



Prise le 21/08/2024 13:41:20



Prise le 21/08/2024 13:41:50

---

**Equipement** : RAP02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2012

**N° de série** : POR12007729

**Marque** : MAVIFLEX

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2500

**Plaque signalétique** : oui

Photo plaque :



Prise le 21/08/2024 13:53:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire voire photo

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:54:36





Prise le 21/08/2024 13:54:59



Prise le 21/08/2024 13:55:10

---

**Equipement** : RAP03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2006

**N° de série** : FS102965/1

**Marque** : ALBANY

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2500

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/08/2024 13:59:08

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** marquage au sol absent !! voir photo

**Photo équipement :**





Prise le 21/08/2024 14:00:27



Prise le 21/08/2024 14:00:44



Prise le 21/08/2024 14:00:55

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** FCH mpaj

Signature tech :

GR05

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.