

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 15/11/2024 16:30:59

Date : 14/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : (PACK UP)

ville : ST ETIENNE DE CROSSEY

Code postal : 38690

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2001

N° de série : 10280

Marque : BA2I

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 16:01:15

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : bâche vetuste

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 16:01:53

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 16:04:27

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 16:04:48

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2015

N° de série : CP14000031

Marque : SYSTEM DOCK

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 16:13:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 16:13:58

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : POR17013325

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 16:16:53

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 16:17:39

Équipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2018

N° de série : POR1805185-2

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 16:20:00

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 14/11/2024 16:25:18

Anomalie / composant autres : Montant gauche tordu côté moteur la cellule n'est pas en face de l'autre cellule voir photo
Bouton façade plus fiche à remplacer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O


Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 16:25:57



Prise le 14/11/2024 16:33:39



Prise le 14/11/2024 16:39:56



Prise le 14/11/2024 16:40:12



Prise le 14/11/2024 16:40:17

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : POR1805185-1

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 14/11/2024 17:03:47

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : Sur l'afficheur de la porte fdc of Je suis allée voir dans le boîtier rien d'anormal...


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ○

Photo équipement :



Prise le 14/11/2024 17:07:41

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.