

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 09/09/2024 15:15:47

**Date :** 09/09/2024

**Test ? :** non

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SCANIA VALENCE

**ville :** PORTES LES VALENCE

**Code postal :** 26800

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2023

**N° de série :** E564256C-2

**Marque :** CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ( baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 10:21:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 10:30:47

---

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2023

**N° de série** : E564256B-4

**Marque** : CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4750

**Hauteur ligne arbre** :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 10:33:21

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement , Panneaux à remplacer

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 09/09/2024 10:55:43



Prise le 09/09/2024 10:55:54

**Type panneau à remplacer :** Bas

**Nombre panneau à remplacer :** 2

**Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) :** 1/2

**Largeur panneau bas :** 4045

**Hauteur panneau bas :** 610

**Ral inter panneau bas :** blanc

**Ral exter panneau bas :** gris

**Présence hublot panneau bas :** Non

**Présence section vitrée panneau bas :** Non

**Photo panneau bas inter/ext :**



Prise le 09/09/2024 10:40:32



Prise le 09/09/2024 10:41:48



**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 09/09/2024 10:42:58



Prise le 09/09/2024 10:43:22



**Photo équipement :**



Prise le 09/09/2024 11:05:39



Prise le 09/09/2024 11:06:22

---

**Équipement :** SEC07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2023



N° de série : E564256A-1

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ( baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 11:16:45

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 09/09/2024 11:17:15

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2023

**N° de série :** E564256C-1

**Marque :** CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4750

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 11:26:28

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 11:27:03

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2023

**N° de série** : E564256B-2

**Marque** : CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4750

**Hauteur ligne arbre** :

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 09/09/2024 11:37:54

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 09/09/2024 11:38:22

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2023

**N° de série :** E564256B

**Marque :** CONDOOR

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4750

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** oui



Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 14:08:36

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 14:07:06

**Équipement** : PEX01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** :

**Anomalie / composant autres** : grillage non conforme

**État** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement** :



Prise le 09/09/2024 14:43:36




Prise le 09/09/2024 14:44:23

## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping underline.