

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 21/08/2024 14:51:32

**Date :** 21/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** ESAL LYON BISCUIT

**ville :** CLERIEUX

**Code postal :** 26260

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2006

**N° de série :** FS103251/1

**Marque :** ALBANY

**Largeur (baie pour les portes) :** 3060

Hauteur ( baie pour les portes) : 2775

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/08/2024 13:37:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:40:48



Prise le 21/08/2024 13:41:20



Prise le 21/08/2024 13:41:50

---

**Equipement** : RAP02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2012

**N° de série** : POR12007729


**Marque** : MAVIFLEX

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2500

**Plaque signalétique** : oui

Photo plaque :



Prise le 21/08/2024 13:53:34

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : marquage au sol à refaire voire photo

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 13:54:36





Prise le 21/08/2024 13:54:59



Prise le 21/08/2024 13:55:10

---

**Equipement** : RAP03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2006

**N° de série** : FS102965/1

**Marque** : ALBANY

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2500

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 21/08/2024 13:59:08

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** marquage au sol absent !! voir photo

**Photo équipement :**





Prise le 21/08/2024 14:00:27



Prise le 21/08/2024 14:00:44



Prise le 21/08/2024 14:00:55

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** FCH mpaj

Signature tech :

GR05

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.