

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 22/10/2024 15:58:14

**Date :** 22/10/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** HUTCHINSON

**ville :** MOIRANS

**Code postal :** 38430

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3550

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:06:52

---

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:10:49

---

**Equipement :** RAP08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 1995

**N° de série :** 981140

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3450

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 22/10/2024 09:18:43

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:19:09

---

**Equipement** : RAP11

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 1998

**N° de série** : 990966

**Marque** : RECORD

**Largeur (baie pour les portes)** : 3000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3590

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur** : 4

**Diamètre raidisseur** : 30

**Longueur raidisseur** : 3200

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** :

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 22/10/2024 09:27:08



**Equipement :** RAP10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 1999

**N° de série :** 190967

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 3300

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:31:59

---

**Equipement :** RAP09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2002

**N° de série :** 20011202

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 2550

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4280

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer, Hublots à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 3

**Diamètre raidisseur :** 30

**Longueur raidisseur :** 2760

**Nombre de hublot à remplacer :** 1

**Rangée Hublot :** 2

**Largeur hublot :** 640

**Hauteur hublot :** 310

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 09:38:01

---

**Equipement :** RAP12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 1998

**N° de série** : 991245

**Marque** : RECORD

**Largeur (baie pour les portes)** : 2970

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3860

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur** : 2

**Diamètre raidisseur** : 30

**Longueur raidisseur** : 3330

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** :

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 22/10/2024 10:03:40

---

**Equipement** : RAP01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique



**Annee** : 2003

**N° de série** : 200381940

**Marque** : RECORD

**Largeur (baie pour les portes)** : 4100

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4500

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 22/10/2024 10:29:20

---

**Equipement** : RAP04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2004

**N° de série** : 200411896

**Marque** : RECORD

**Largeur (baie pour les portes)** : 3000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3620

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol , Raidisseur à remplacer

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 22/10/2024 10:35:51

**Nombre de raidisseur :** 1

**Diamètre raidisseur :** 30

**Longueur raidisseur :** 3300

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 10:37:41

---

**Équipement :** RAP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** 20020101

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4300

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Fin de courses à remplacer

**Modèle fin de courses :**

**Anomalie / composant autres :**

**État :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISÉ :** O

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 10:46:58

---

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** 5010033

**Marque :** RECORD

**Largeur (baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4250

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Hublots à remplacer, Rustinage de bâche à effectuer, Usure du marquage au sol

**RAL bâche :**

**Largeur rustinage :** 300

**Hauteur rustinage :** 300

**Photo bache :**



Prise le 22/10/2024 10:54:39



Prise le 22/10/2024 10:55:07

**Longueur marquage au sol : 4200**



**Photo marquage au sol :**



Prise le 22/10/2024 10:56:50

**Nombre de hublot à remplacer : 2**

**Rangée Hublot : 1**

**Largeur hublot : 385**

**Hauteur hublot : 235**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**





Prise le 22/10/2024 10:57:30

---

**Equipement** : RAP06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : RECORD

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 14:43:17

---

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** COMBURSA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 15:20:29

---

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 22/10/2024 15:22:05

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :





Prise le 22/10/2024 15:41:47

<b>Equipement supplémentaire</b>
----------------------------------

**Commentaire interne** :

**TRIGRAMME** : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.