

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 23/09/2024 16:56:09

**Date :** 23/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LA TURBINE A SAVEURS

**ville :** ST ALBAN DE ROCHE

**Code postal :** 38300

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** TEL01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Table elevatrice

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2020

**N° de série :** CC2000006

**Marque :** SYSTEM DOCK

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER



**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 11:41:06



Prise le 23/09/2024 11:41:32

---

**Équipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2020

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** : Eclairage de zone à remplacer

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 23/09/2024 14:29:36



Prise le 23/09/2024 14:29:56

**Equipement** : PPV01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2020

**N° de série** : 20300021

**Marque** : MANUSA

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/09/2024 14:42:46

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V



**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 14:43:43

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** AZ20-853


**Marque :** GLG

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

Photo plaque :




Prise le 23/09/2024 15:02:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer


Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 23/09/2024 15:03:14





Prise le 23/09/2024 15:03:43

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 15:04:57

**Equipement :** COF01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte frigorifique

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 2005019500201

**Marque :** COOL IT

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/09/2024 15:06:51

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 2000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 23/09/2024 15:07:19

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 15:08:28



Prise le 23/09/2024 15:08:36



Prise le 23/09/2024 15:08:43

---

**Equipement** : COF03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte frigorifique

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2020

**N° de série** : 2005027500301

**Marque :** COOL IT

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/09/2024 15:10:06

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 1000

**Photo marquage au sol :**





Prise le 23/09/2024 15:13:25

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jjour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 15:15:37



Prise le 23/09/2024 15:19:10

---

**Équipement :** COF02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte frigorifique

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 2005019500101

**Marque :** COOL IT

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/09/2024 15:16:35

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 2000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 23/09/2024 15:17:08

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 23/09/2024 15:17:58



Prise le 23/09/2024 15:18:05

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME** : jle mpaj



Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.