

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 18/09/2024 07:54:46

**Date :** 17/09/2024

**Test ? :** oui

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** FG INOX

**ville :** ST QUENTIN FALLAVIER

**Code postal :** 38070

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** NIV08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007034

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 17/09/2024 14:32:05

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 17/09/2024 14:32:34

---

**Equipement** : NIV07

**Localisation site client** :

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2021

**N° de série** : 210007033

**Marque** : INKEMA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 17/09/2024 14:34:19

**Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer**

**Photo butoir :**



Prise le 17/09/2024 14:34:54

**Modèle butoir : voir photo**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 17/09/2024 14:35:21

---

**Equipement :** NIV06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007032

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui



[illegible]

A large industrial loading dock bay with a black roll-up door partially open, revealing a warehouse interior. Inside, a forklift is visible, along with various pallets and warehouse equipment. The floor outside the dock is made of light-colored concrete slabs, and a black rubber mat is laid out on the ground in front of the dock.

6 / 14

**Localisation site client :**

**Mode fonctionnement :** motorisé


**N° de série : 210007035**

**Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 17/09/2024 14:49:15

---

**Equipement :** NIV04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007031

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui



Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 14:50:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 14:50:25

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007028

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 17/09/2024 15:06:08

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 17/09/2024 15:06:22

---

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007029

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 15:06:51

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 15:08:39

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2021

**N° de série :** 210007030

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 17/09/2024 15:07:46

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**



**Photo équipement :**



Prise le 17/09/2024 15:08:01

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle

**Signature tech :**