

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 26/09/2024 15:54:03

**Date :** 19/09/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** COLAS

**ville :** SAINT JEAN DE VEDAS

**Code postal :** 34490

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 6800

**Hauteur ( baie pour les portes ) : 2600**

**Plaque signalétique : non**


**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails : Feu clignotant à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol, Barre palpeuse à remplacer**

**Modèle barre palpeuse : mécanique**

**Modèle feu clignotant : standard**

**photo marquage au sol :**



Prise le 19/09/2024 09:46:19

**Anomalie / composant autres : manque 30 cm parti basse du palpeur embarqué sécurités fermeture**


**Etat : Travaux obligatoires**

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle**

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : photos**

**Photo équipement :**



Prise le 19/09/2024 09:50:10

---

**Équipement :** BLE01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 19/09/2024 09:56:18

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** marquage à faire , lisse trop courte n,atteind pas le poteau de réception LG 6150 avec 6 feux led clignotants

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 19/09/2024 10:06:38

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 19/09/2024 10:43:50

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** : Barre palpeuse à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol

**Modèle barre palpeuse** : mécanique , sécurité à l'ouverture, LG 1400

**photo marquage au sol** :





Prise le 19/09/2024 10:45:06

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 19/09/2024 10:47:06

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ligne arbre :** 7300

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :




Prise le 19/09/2024 11:09:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 19/09/2024 11:10:35

Anomalie / composant autres :



**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 19/09/2024 11:11:49

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ligne arbre :** 7300

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 19/09/2024 11:17:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:18:21

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4200

**Hauteur ligne arbre** : 7300

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 19/09/2024 11:23:50

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 19/09/2024 11:24:21

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER


**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ligne arbre :** 7300

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 19/09/2024 11:27:15

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:28:08



## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :** photos

**TRIGRAMME :** ejo

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.