

# Visite maintenance PARIS

**Nom :** EDOUARD

**Prénom :** margaux

**Date de réponse :** 29/07/2024 11:03:36

**Date :** 29/07/2024

**Test ? :** oui

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** ASUR PLANT BREEDINGAGNETZ

**id client :** 5399

**id agence :** S80

**id societe :** 5342

**ville :** AGNETZ

**Code postal :** 60600

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee** : annee

**N° de série** : n° de serie

**Marque** : marque

**Largeur (baie pour les portes)** : largeur

**Hauteur ( baie pour les portes)** : hauteur

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Rustinage de bâche à effectuer, Feu clignotant à remplacer

**RAL bâche** : Bâche

**Largeur rustinage** : 5000

**Hauteur rustinage** : 6000

**Photo bache** :



Prise le 29/07/2024 11:02:05



Prise le 29/07/2024 11:02:46

**Modèle feu clignotant :** Feux

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 30

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 29/07/2024 11:02:32

**Equipement** : RID01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau metallique

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : a completer

**N° de série** : a completer

**Marque** : a completer

**Largeur (baie pour les portes)** : a completer

**Hauteur ( baie pour les portes)** : a completer

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 29/07/2024 11:03:17

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne** :

**TRIGRAMME** : Med

**Signature :**