

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 04/09/2024 08:03:15

Date : 03/09/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SUPER U MONTARNAUD

ville : MONTARNAUD

Code postal : 34570

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 5500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 12:52:45

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer, Barre palpeuse à remplacer, Joint à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas, Intermédiaire

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1et2

Largeur panneau intermédiaire : 3540

Hauteur panneau intermédiaire : 600

Ral inter panneau intermédiaire : blanc

Ral exter panneau intermédiaire : gris

Présence hublot panneau intermédiaire : Oui

Présence section vitrée panneau intermédiaire : Non

Photo panneau intermédiaire inter/ext :



Prise le 03/09/2024 12:57:10



Prise le 03/09/2024 12:57:34

Largeur panneau bas : 3540

Hauteur panneau bas : 600

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 03/09/2024 12:58:56



Prise le 03/09/2024 12:59:11

Type barre palpeuse : Fixe

Marque barre palpeuse : aucunes

Type de joint : Bas

Marque joint : photo

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:01:11

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:06:10

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:09:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : bas

Largeur panneau bas : 1800

Hauteur panneau bas : 600

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : blanc

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 03/09/2024 13:14:00



Prise le 03/09/2024 13:14:38

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:12:45

Equipement : CFE01

Localisation site client : Frigo

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:17:14

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:18:01

Equipement : CFE02

Localisation site client : Quai stock

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:19:51

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:20:20

Equipement : CFE03

Localisation site client : Stock magasin

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2240

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:23:59

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:25:37

Equipement : CFE04

Localisation site client : Fond du stock

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1300

Hauteur (baie pour les portes) : 2270

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:27:05

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE : Ventouse à remplacer

Modèle ventouse : support ventouse tordu et inaccessible

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:29:19

Equipement : CFE05

Localisation site client : Boulangerie

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1300

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 13:31:09

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:32:02

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNERnon

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNERnon

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 12:59:12

Localisation site client :

Mode fonctionnement : automatique

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNERnon

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNERnin

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 13:14:02

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' or 'C' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.