

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 26/09/2024 11:06:32

**Date :** 26/09/2024

**Test ? :** non

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LAPEYRE ALES

**ville :** ALES

**Code postal :** 30100

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PMO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Poteau de réception à remplacer

**Modèle poteau de réception :** classique

**Anomalie / composant autres :** manque fer plat haut de poteau de réception voir photos

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 09:52:56



Prise le 26/09/2024 09:53:25



Prise le 26/09/2024 09:53:44

---

**Equipement** : SEC01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ( baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:02:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Parachute à remplacer

Modèle parachute : parachutes ressorts

Diamètre axe (remplacement parachute) : 25

Anomalie / composant autres : manque 2 parachutes ressorts voir photos

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:07:26



Prise le 26/09/2024 10:08:14

---

**Equipement** : BLE01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : oui



Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:24:59

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:25:28

Equipement : RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3800

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/09/2024 10:34:21

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V



Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:33:49

Equipment supplémentaire

Commentaire interne :    photos

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :