

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 06/09/2024 10:41:02

Date : 06/09/2024

Test ? : oui

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LES COMPAGNONS DU DEVOIR

ville : BAILLARGUES

Code postal : 34670

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC03

Localisation site client : Entre 2 pieces

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2003

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 12

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 8

Largeur panneau bas : 2580

Hauteur panneau bas : 123


Ral inter panneau bas : 9004

Ral exter panneau bas : 2100

Présence hublot panneau bas : Oui

Présence section vitrée panneau bas : Oui

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 06/09/2024 10:38:01



Prise le 06/09/2024 10:38:07

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :




Prise le 06/09/2024 10:39:12

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jma

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.