

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 06/09/2024 11:08:27

**Date :** 04/09/2024

**Test ? :** oui

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** BODYCOTE VOREPPE

**ville :** VOREPPE

**Code postal :** 38340

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 4500

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Hublots à remplacer

**Nombre de hublot à remplacer :** 1

**Rangée Hublot :** 2

**Largeur hublot :** 68

**Hauteur hublot :** 37

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 06/09/2024 09:40:37

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ligne arbre :** 8500

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

**Localisation choc tablier :** Panneau bas

**Photo choc tablier :**



Prise le 06/09/2024 10:06:14



Prise le 06/09/2024 10:06:22

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 06/09/2024 10:08:02

**Équipement supplémentaire**

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle nsz

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the 'Signature tech' label.