

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 18/10/2024 14:49:30

**Date :** 18/10/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SMG DC ECHIROLLES

**ville :** ECHIROLLES

**Code postal :** 38130

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 09:45:12

---

**Équipement :** RAP06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:47:51

---

**Equipement** : RAP02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : 14324pe140

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Plaque signalétique** : oui

Photo plaque :



Prise le 18/10/2024 09:52:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 09:53:55

---

**Equipement** : RAP03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 18/10/2024 09:56:39

---

**Equipement** : TEL03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Table elevatrice

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : Atelas

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** : pas de contact d'annulation périphérique

pas de béquille sécurité

équipement vétuste

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1 jour

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 18/10/2024 10:07:51

---

**Equipement** : TEL01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Table elevatrice

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : Armo



**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :** plaque signalétique non visible

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 10:19:12

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 18/10/2024 10:35:03

---

**Equipement** : RAP08

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** : la cellules sheild parfois en défaut cellule du bas

**Etat** : Travaux à prévoir


**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1/2 journee

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O



**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 10:47:09



Prise le 18/10/2024 10:56:46

---

**Équipement :** RAP07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 6000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 18/10/2024 11:02:06

---

**Equipement** : TEL02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Table elevatrice

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 18/10/2024 11:15:03

## Équipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle mpaj

**Signature tech :**

