

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 07/11/2024 11:52:37

**Date :** 07/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** ALPPI AT RELAIS GANGES

**ville :** GANGES

**Code postal :** 34190

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes ) : 3500**

**Hauteur ligne arbre : 4000**

**Plaque signalétique : non**

**Présence faux plafond : oui**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer**

**Nombre de hublot à remplacer : 3**

**Rangée Hublot : 3**

**Largeur hublot : 625**

**Hauteur hublot : 318**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat : Travaux à prévoir**

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h30**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



**Prise le 07/11/2024 09:19:07**



Prise le 07/11/2024 09:20:02



Prise le 07/11/2024 09:20:56

---

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ligne arbre** : 4000

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 09:55:30

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 4100

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Hublots à remplacer

**Nombre de hublot à remplacer :** 3

**Rangée Hublot :** 3

**Largeur hublot :** 625

**Hauteur hublot :** 318

**Anomalie / composant autres :** hublot nordsud rectangulaire a remplacé

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h30

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 10:11:32



Prise le 07/11/2024 10:13:46

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : Norsud

**Largeur (baie pour les portes)** :

**Hauteur ( baie pour les portes )** :

**Hauteur ligne arbre** : 4100

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 07/11/2024 10:32:12

---

**Equipement** : SEC06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER



**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 4100


**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

**Localisation choc tablier :** Panneau bas

**Photo choc tablier :**



Prise le 07/11/2024 10:39:37

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 10:40:07

---

**Equipement** : SEC07

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : 200173

**Marque** : Norsud



Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ( baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 4100

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 10:56:17

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:55:11

Equipement : SEC01

Localisation site client :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2022

**N° de série** : Cepsiv40112204679

**Marque** :

**Largeur (baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ligne arbre** : 3850

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 07/11/2024 11:18:54

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 11:19:41



Prise le 07/11/2024 11:19:52

---

**Équipement :** SEC08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2007

N° de série : 200173

Marque : Norsud

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ( baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 4100

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :




Prise le 07/11/2024 11:43:20

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement , Hublots à remplacer

**Localisation choc tablier** : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 07/11/2024 11:48:05

**Nombre de hublot à remplacer** : 3

**Rangée Hublot :** 3

**Largeur hublot :** 625

**Hauteur hublot :** 318

**Anomalie / composant autres :** choc section basse. n empêche pas le bon fonctionnement.

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h30

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 11:41:49





Prise le 07/11/2024 11:49:02

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jde

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and loops.