

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 12/11/2024 17:13:25

**Date :** 12/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** VINCI POUR BAUSCH ET LOMB

**ville :** MONTPELLIER

**Code postal :** 34000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :** Entrée

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 20 BL15 F0029

**Marque :** Automatic systèmes

**Largeur (baie pour les portes) :** 4300

Hauteur ( baie pour les portes) : 1000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 12/11/2024 13:27:31

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : manque pilé lithium pour cellules DEA anti vandalisme marquage à faire et lisse choqué LG 4230

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:45:55

---

**Equipement** : BLE02

**Localisation site client** : Sortie

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1000

**Plaque signalétique** : non

**Anomalie BLE** :

**Anomalie / composant autres** : serrure fût hs

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 12/11/2024 13:50:54



Prise le 12/11/2024 13:51:04

**Equipement** : PPV01

**Localisation site client** : Entrée ext

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : Portalp

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2510

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** : sando bleu a remplacer sous face à démonter LG5400

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h personnes

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O



**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 14:04:47



Prise le 12/11/2024 14:05:14

---

**Équipement :** PPV02

**Localisation site client :** Côté intérieur sas

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Portalp

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2510

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 14:12:19



Prise le 12/11/2024 14:12:48

---

**Equipement :** TOU01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Tourniquet

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2009

**N° de série :** 09 TRS370 BO100

**Marque :** Automatic systèmes

**Largeur (baie pour les portes) :** 670

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2070

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 12/11/2024 14:25:27

**Anomalie TOU :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 14:25:46



---

**Equipement** : PEX01

**Localisation site client** : Livraison

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : Came

**Largeur (baie pour les portes)** : 6600

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1500

**Plaque signalétique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** :

**Anomalie / composant autres** : manque protection de la tête du palpeur mécanique hauteur 1400 modèles CAME (photo)

**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement** :



Prise le 12/11/2024 14:44:56





Prise le 12/11/2024 14:45:33

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** EJO

**Signature tech :**