

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 23/08/2024 16:03:52

**Date :** 23/08/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LES COMPAGNONS DU DEVOIR

**ville :** BAILLARGUES

**Code postal :** 34670

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 10:41:17

---

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2760

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2800

**Hauteur ligne arbre :** 3100

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/08/2024 10:52:12

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 10:52:34

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER


**Largeur (baie pour les portes)** : 2760

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2800

**Hauteur ligne arbre** : 2950

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 23/08/2024 10:57:06

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : panneau bas plié

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 10:58:16

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2400

**Hauteur ligne arbre :** 2450

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/08/2024 11:02:01

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 11:02:20



**Equipement** : SEC01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 2800

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2400

**Hauteur ligne arbre** : 2500

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 23/08/2024 11:04:07

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 11:04:26

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Horman


**Largeur (baie pour les portes) :** 1640

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2270

**Plaque signalétique :** oui



Photo plaque :



Prise le 23/08/2024 11:08:02

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 11:08:41

---

**Equipement :** SEC11

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2400

**Hauteur ligne arbre :** 2450

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/08/2024 11:11:45

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 23/08/2024 11:13:01

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 2800

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2400

**Hauteur ligne arbre** : 2450

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 23/08/2024 11:16:25

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

A large white roll-up garage door is closed in a workshop. The door is made of horizontal slats and has three visible rollers on the left side. To the left of the door, there is a control panel with buttons and a red emergency stop. In the foreground, there is a stack of wooden boards and a wooden crate. The ceiling is made of corrugated metal, and the floor is concrete.

## Équipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME** : ejo

**Signature tech :**

