

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 15/11/2024 17:07:13

**Date :** 15/11/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER

**ville :** ST MARTIN D HERES

**Code postal :** 38400

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PPV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte pietonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2011

**N° de série :** nc

**Marque :** SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes ) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 15/11/2024 09:26:00

**Présence faux plafond : non**

**Présence caisson : oui**

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 09:26:31

---

**Équipement :** PPV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2011

**N° de série** : nc

**Marque** : SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 15/11/2024 09:42:58

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 09:43:28

---

**Equipement :** RID03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau metallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 09:51:33

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2020

**N° de série :** 22025651-1

**Marque :** ALPHA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 15/11/2024 10:21:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : pas de noir sur le marquage au sol

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :







Prise le 15/11/2024 10:38:13

---

**Equipement** : RID01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau metallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2011

**N° de série** : R58443

**Marque** : JAVEY

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol** : 3500



**Photo marquage au sol :**



Prise le 15/11/2024 11:33:30

**Anomalie / composant autres :** cellule ext ne fonctionne plus

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 11:07:06

---

**Equipement** : PPV08

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2016

**N° de série** : nc

**Marque** : SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 15/11/2024 15:02:25

---

**Equipement** : PPV07

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2016

**N° de série** : nc

**Marque** : PORTALP

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** :

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 15/11/2024 15:03:24

---

**Equipement** : PPV06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte pietonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2011

**N° de série** : nc

**Marque** : SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 15/11/2024 15:04:28

---

**Équipement** : PPV04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte piétonne

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2011

**N° de série** : nc

**Marque** : PORTALP

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**Anomalie PPV CFE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 15:06:12

---

**Equipement :** PPV05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2011

**N° de série :** nc

**Marque :** PORTALP

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**



**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 15:07:06

---

**Equipement :** PPV10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2011

**N° de série :** nc

**Marque :** PORTALP

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**



**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 15:11:41

---

**Equipement :** PPV09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2016

**N° de série :** nc

**Marque :** SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/11/2024 15:12:36

---

**Equipement :** PPV03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte piétonne

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2011

**N° de série :** nc

**Marque :** SOFTICA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui

**Anomalie PPV CFE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

Photo équipement :



Prise le 15/11/2024 15:35:42

## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sgu', written in a stylized, cursive manner.