

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 23/10/2024 12:48:13

**Date :** 23/10/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** DIADOM

**ville :** MONTPELLIER

**Code postal :** 34000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** Porte de droite

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2013

**N° de série :** AFF-1012-08477 CNV -1012-09395

**Marque :** Isea

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2980**

**Hauteur ligne arbre : 3350**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 23/10/2024 11:27:34

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**


Parachutes ressorts shuntés, remise en service des sécurités

Porte descente HM palpeur non fonctionnel, recherche de panne cordon spiralé HS, prévoir le remplacement pour la remise en service du palpeur, cordon 3 fil. carte isea

**Photo équipement :**



Prise le 23/10/2024 11:27:11



Prise le 23/10/2024 12:09:10

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** Porte de gauche

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2013

**N° de série :** AFF-1012-08477 CNV - 1012- 09395

**Marque :** Isea


**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 3250

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 23/10/2024 12:16:55

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

parachutes ressorts shuntés, remise en service des sécurités

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 12:19:06

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jan

Signature tech :

   JAN