

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 08/11/2024 12:43:29

**Date :** 08/11/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LELY ST QUENTIN

**ville :** ST QUENTIN SUR ISERE

**Code postal :** 38210

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2006

**N° de série :** E692661

**Marque :** FEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4580

**Hauteur ( baie pour les portes ) : 3200**

**Hauteur ligne arbre : 3600**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 09:29:06

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 09:32:52

---

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : 2006

**N° de série** : E69266A

**Marque** : FEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 4580

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Hauteur ligne arbre :** 3600

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 09:34:48

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 09:37:34

---

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : 2006

**N° de série** : E69266A

**Marque** : FEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 4580

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3200**

**Hauteur ligne arbre : 3600**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 09:39:57

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**





Prise le 08/11/2024 09:40:47

---

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : 2006

**N° de série** : E69266A

**Marque** : FEA

**Largeur (baie pour les portes)** : 4580

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3200

**Hauteur ligne arbre :** 3600

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 09:43:44

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**





Prise le 08/11/2024 09:44:44

---

**Equipement** : RID01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau metallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 5500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 6000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Coulisse à remplacer

**Localisation coulisse :** Droite

**Nombre de coulisse à remplacer :** 1

**Type de coulisse :** autre

**Type de coulisse :** 90x40

**Montage des coulisses sur flasque :** Oui

**Montage des coulisses sur console :** Non

**Photo fixation coulisse :**



Prise le 08/11/2024 09:53:55

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 09:56:32

---

**Equipement :** RID02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau metallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 6000

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Lames à remplacer

**Type de lame à remplacer :** Finale, Intermédiaire

**Nombre de lame à remplacer :** 6

**Forme lame finale à remplacer :** voir photo

**Largeur dos de coulisse lame finale :** 5690

**Présence serrure sur lame finale :** Non

**Finition lame finale laquée :** Non

**Largeur dos de coulisse lame intermédiaire :** 5690

**Forme lame intermédiaire à remplacer :** x

**Finition lame intermédiaire :** Laquée

**Présence patin nylon :** Non

**Présence anti - tempête :** Oui

**Nombre anti tempête :** 20

**Type raidisseur :** Equerre

**Type enroulement :** Interieur

**Photo lame intermédiaire int/ext :**



Prise le 08/11/2024 10:02:45





**Photo environnement équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:03:29

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 5

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** ☐

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:04:19



**Equipement** : RID03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau metallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2012

**N° de série** : 12-1224722-A01

**Marque** : TOULOUSAINE

**Largeur (baie pour les portes)** : 5010

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5200

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 08/11/2024 10:30:20

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:31:36

---

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 11010

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 10100

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** équipement à l'arrêt

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 11:00:12

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 10101

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 10100

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 11:02:02

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** FCH sgu

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.