

計測する

● ストップウォッチ計測のボタン操作は、以下の通りです。

- 経過時間計測



- スプリットタイム (途中経過時間) 計測



- 1・2着同時計測



参考

- スプリット計測中の表示は、スプリット表示と「分・秒」、「1/100秒」が切り替わって表示されます。
- 計測中に他のモードに切り替えても、内部で計測を継続します。ただしストップウォッチモードに戻ったときは、スプリットタイム表示が解除されています。

