

АКТ

о неисправности датчика вибрации ТИК ИКВ-1-2-1 №1181 2012г.

13.09.2013

г.Губкинский

В ходе проведения гарантийного обслуживания на ЛПДС «Пур-Пе» НПС-1 выявлен дефект в работе датчика вибрации ТИК ИКВ-1-2-1 №1181 2012г. Данный датчик вибрации был установлен в коробке подпорной насосной станции (ПНА 3). Неисправность датчика заключается в недостоверных токовых значениях передаваемых в МПСА ЛПДС «Пур-Пе».

При визуальном осмотре внешнего вида и блока электроники механические дефекты и повреждения отсутствуют.

Вывод:

Требуется замена неисправного датчика вибрации ТИК ИКВ-1-2-1 №1181 2012г.

Решения:

1. Оправить на рекламацию датчик вибрации ТИК ИКВ-1-2-1 №1181 2012г;
2. В коробке подпорной насосной станции (ПНА 3) установить датчика вибрации ТИК ИКВ-1-2-1 №1181 2012г. из ЗИПа.

ОАО «Сибнефтепровод»


Начальник ГЭСТ ЛПДС «Пур-Пе»

ООО «Синтек»

Инженер ОШМР



Капустин М.А.



Ананьев Р.В.