

АКТ

о неисправности коммутатора промышленного EDS-508A-MM-ST MOXA S/N:TAAJ01055683

13.09.2013

г.Губкинский

В ходе проведения гарантийного обслуживания на ЛПДС «Пур-Пе» НПС-1 выявлен дефект в работе коммутатора промышленного EDS-508A-MM-ST MOXA S/N:TAAJ01055683. Данный коммутатор был установлен в шкафу УСО 5.2 (сооружение 027 кроссовые панели). Неисправность коммутатора заключается в периодическом пропадании связи по оптоволоконному каналу.

При визуальном осмотре внешнего вида и блока электроники механические дефекты и повреждения отсутствуют.

Вывод:

Требуется замена неисправного коммутатора промышленного EDS-508A-MM-ST MOXA S/N:TAAJ01055683.

Решения:


1. Оправить на рекламацию коммутатор промышленный EDS-508A-MM-ST MOXA S/N:TAAJ01055683;
2. В шкафу УСО 5.2 (сооружение 027 кроссовые панели) установить коммутатор промышленный EDS-508A-MM-ST MOXA из ЗИПа.


ОАО «Сибнефтепровод»

Начальник ГЭСТ ЛПДС «Пур-Пе»

ООО «Синтек»

Инженер ОШМР

 Капустин М.А.

 Ананьев Р.В.