

АКТ

о неисправности барьера изолирующего измерительного MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact Ord.№-2865939

13.09.2013

г.Губкинский

В ходе проведения гарантийного обслуживания на ЛПДС «Пур-Пе» НПС-1 выявлен дефект в работе барьера изолирующего измерительного MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact Ord.№-2865939. Данный барьер был установлен в шкафу УСО 1.3 (сооружение 027 кроссовые панели). Неисправность барьера изолирующего измерительного MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact Ord.№-2865939 заключается в недостоверных токовых значениях передаваемых в МПСА ЛПДС «Пур-Пе».

При визуальном осмотре внешнего вида и блока электроники механические дефекты и повреждения отсутствуют.

Вывод:

Требуется замена барьера изолирующего измерительного MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact Ord.№-2865939.

Решения:

1. Оправить на рекламацию барьер изолирующий измерительный MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact Ord.№-2865939;
2. В шкафу УСО 1.3 (сооружение 027 кроссовые панели) установить барьер изолирующий измерительный MACX MCR-EX-SL-RTD-I Phoenix Contact из ЗИПа.

ОАО «Сибнефтепровод»

Начальник ГЭСТ ЛПДС «Пур-Пе»

ООО «Синтек»

Инженер ОШМР



Капустин М.А.



Ананьев Р.В.