



## **Reporte de accidente de trabajo**

Nombre y Apellido: Meza Marcos

Fecha: 01/02/2022.

Hora aproximada del accidente: 08:35 hs.

Sector: Universal 228

Supervisor Responsable del turno: Pausich Marcelo

Tarea que realizaban: Carga de planchas en introductor Universal 228

Naturaleza de la lesión: Esguince / Torcedura

Parte lesionada: Hombro Izquierdo

Elementos de protección personal utilizados: Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo, Protector auditivo.

### **Breve descripción de los hechos:**

El operario se encontraba realizando tareas en la impresora Universal 228.

Al momento de bajar las planchas de la estiba, para realizar la introducción de estas en la impresora, se patinó, sintiendo que el brazo se fue hacia atrás y se resintió el hombro izquierdo, produciéndole dolor y una sensación de que el hombro se le sale de lugar.

### **ANALISIS DEL ACCIDENTE:**

Luego de analizar la descripción del accidente, realizar la inspeccionando en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el accidente fue provocado por las siguientes causas:

- 1 – Posicionamiento incorrecto para bajar las planchas de la parte superior del acopio en el bancal.
- 2 – Altura de acopio en el bancal inadecuada.



**Recomiendo:**

- Previo a realizar el retiro de planchas de la parte superior del bancal asegurarse de estar correctamente posicionado para evitar resbalones y caídas.
- Asegurarse que la zona de trabajo este limpia y libre de objetos.
- Asegurarse que la zona de trabajo este seca.
- Analizar la posibilidad de realizar el acopio en los bancales de menor cantidad de planchas de cartón.

**Fotos del sector donde se produjo el accidente:**

**FOTO NRO. 1**



Bancal en impresora Universal 228.



**FOTO NRO. 2**



Parte superior del bancal desde donde se deben tomar las planchas de cartón superiores.