



## **Reporte de Accidente de trabajo**

Nombre y Apellido: Blanco Manuel

Fecha: 10/10/2022.

Hora aproximada del accidente: 12:15 hs.

Sector: Enfardadora Manual

Supervisor Responsable del turno: Pausich Marcelo

Tarea que realizaban: Armado de Fardo

Naturaleza de la lesión: Golpe

Parte lesionada: Parietal Derecho

Elementos de protección personal utilizados: Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo, Protector auditivo.

### **Breve descripción de los hechos:**

De acuerdo con lo manifestado en las entrevistas con los trabajadores y el supervisor de turno, el accidente ocurrió cuando el operario Blanco se encontraba asistiendo con el autoelevador la tarea de armado de fardos en la enfardadora Manual.

El operario levanto en palet que se arma con los conos de las bobinas, para que sus compañeros lo descarguen dentro de la enfardadora. Al bajarse del autoelevador con la carga suspendida en altura, un cono que conformaba el palet, se desprendió de este y golpea en la cabeza al operario.

El Sr. Blanco informa al personal de vigilancia de lo sucedido.

El supervisor entrevista al operario por el estado en el que se encontraba y solicita la presencia de la ambulancia.



La empresa que presta el servicio es: Acudir Emergencias Medicas.

Le médica que arribo con la ambulancia a las instalaciones de la empresa, luego de revisar al operario, le dio un inyectable por el dolor, sin más recomendaciones y/o diagnosticos

**ANALISIS DEL INCIDENTE:**

Luego de entrevistar a los testigos, realizar la inspeccionando en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el accidente fue provocado por las siguientes causas:

- 1 – Realizar izaje en altura de elementos que pueden caer a distinto nivel.
- 2 – Descender del equipo autoelevador con la carga en altura suspendida.

**RECOMIENDO:**

- Realizar Capacitación al Conductor del Autoelevador en Trabajo Seguro en Autoelevadores
- Realizar Curso de Conductor de Autoelevador.

**Fotos del sector donde se produjo el accidente:**

**FOTO NRO. 1**



Sector donde estaba realizando el armado del fardo.

**FOTO NRO. 2**



Cono que se desprende y golpea al operario.