

# پروژه جوشکاری خودکار

## عنوان پروژه

جوشکاری خودکار اتصال لب به لب (Butt-Welding) برای لوله‌های با قطر ۳۰ سانتی‌متر مجهز به سامانه تشخیص فاصله، ترسیم نقشه شکاف (Gap Mapping) و تنظیم سرعت فیلر (Filler Control)

## اهداف اصلی پروژه

ما یک سیستم جوشکاری (Butt-Welding) برای لوله در نظر گرفته‌ایم که از چند موتور استپر (X, Y, F) و یک موتور R (برای چرخش لوله) تشکیل شده است. این سیستم باید به صورت غیرمسدودکننده (Non-blocking) کنترل شود تا محورهای مختلف بتوانند همزمان یا با هماهنگی مناسب حرکت کنند. در کنار آن، یک انکودر روی موتور R نصب شده تا بتوان سرعت یا میزان چرخش لوله را پایش کرد (اما فعلاً کنترل سرعت خیلی پیچیده مدنظر نیست؛ فقط On/Off).

## اهداف اصلی

- کنترل همزمان محورهای X، Y و F (فیلر) با روش غیرمسدودکننده.
- روشن/خاموش کردن موتور R برای چرخش لوله و خواندن انکودر آن به صورت ساده (Polling).
- ترسیم نقشه شکاف (Gap Mapping)
- انجام یک سیکل خودکار (Left-and-Right) روی محور X با تعداد تعیین شده.
- در پایان سیستم به خانه بازگردد و موتور R را خاموش کند.
- قابلیت توسعه برای اضافه کردن منطق بیشتر (مثل سنسور فاصله، دوربین و ...).

## 1. جوشکاری اتوماتیک دو لوله

- جوشکاری دو لوله (مثلاً استیل و آهن) با وزن تقریبی ۳۰ کیلوگرم و قطر ۳۰ سانتی‌متر.
- کنترل دقیق شکاف بین لوله‌ها، مقدار و سرعت سیم جوش (فیلر)، و فاصله نازل جوش از سطح لوله.

## 2. بینایی ماشین و پردازش تصویر

- استفاده از دوربین رزبری پای و OpenCV برای تشخیص عرض شکاف جوش.

- ساخت نقشه شکاف (Gap Map) در طول چرخش ۳۶۰ درجه لوله، جهت تنظیم پیش‌دستانه (Proactive) سرعت فیلر.

### 3. کنترل پیشرفته موتورهای استپر

- استفاده از **Arduino Mega** برای مدیریت موتورهای استپر:
  - **R**: چرخش لوله (Rotational) با انکودر برای فیدبک دقیق زوایا.
  - **X**: حرکت افقی مشعل جوشکاری (Torch) در راستای چپ/راست.
  - **Y**: تنظیم ارتفاع مشعل جوشکاری (Torch) با کمک سنسور فاصله **VL53L0X**.
  - **F**: موتور تغذیه سیم جوش با امکان تنظیم سرعت.

### 4. ایمنی و قابلیت اطمینان

- رد کردن کارهایی که شکاف  $< 6$  میلی‌متر دارند.
- مجهز به شستی اضطراری (E-stop)، میکروسوییچ‌های محدودکننده (Limit Switch)، و مدیریت خطا.
- ثبت اطلاعات (Log) مربوط به زاویه و شکاف برای ردگیری و مستندسازی.

---

## شرح دقیق سیستم

### ۱. بخش مکانیکی

#### 1. نگهدارنده و چرخاننده لوله (Pipe Holder & Rotator)

- دو پایه یا فیکسچر مستحکم برای قرارگیری لوله‌ها (حدود ۳۰ کیلوگرم هر کدام).
- موتور **R** (مثلاً NEMA 17/موتور DC) برای چرخاندن لوله با یک تسمه یا گیربکس.
- انکودر **E6A2** برای خواندن سرعت چرخش و زاویه دقیق.

#### 2. مجموعه مشعل جوش

- موتور استپر **X**: وظیفه دارد مشعل را در راستای افقی (چپ/راست) حرکت دهد.
- موتور استپر **Y**: وظیفه تنظیم ارتفاع مشعل را دارد.
- دریافت داده از سنسور **VL53L0X** و حفظ فاصله ثابت (مثلاً 1.5 میلی‌متر).

#### 3. تغذیه سیم جوش (Filler Feed)

- موتور استپر F با قابلیت تعیین سرعت توسط آردوینو (یا فرمان مستقیم از رزبری پای).
- 

## ۲. بخش الکترونیکی و کنترل

### 1. کنترلر اصلی

- **Raspberry Pi (مثلاً مدل ۵):** مسئول پردازش تصویر، بینایی ماشین، و منطق تصمیم‌گیری سطح بالا.
- **Arduino Mega:** کنترل دقیق موتورها، دریافت و ارسال لحظه‌ای فیدبک سنسورها (انکودر و VL53L0X).

### 2. درایور موتور

- استفاده از شیلد **CNC** و درایورهای **A4988** (یا درایورهای سازگار) برای موتورهای استپر R, X, Y, F.
- تنظیم محدودکننده جریان برای جلوگیری از داغ شدن موتور یا از دست رفتن گام‌ها.

### 3. دوربین و نورپردازی

- ماژول دوربین رزبری پای (**دوربین V3**) یا مشابه.
- نور LED کافی یا رینگ لایت جهت حذف سایه و بازتاب‌های مزاحم روی فلز.

### 4. منبع تغذیه

- **۲۴ ولت DC** (یا ۱۲ ولت، بسته به گشتاور لازم) برای موتورهای استپر.
- **۵ ولت تنظیم‌شده** برای رزبری پای و سنسورها.

### 5. سنسورها و ماژول‌های فرعی

- انکودر **E6A2** برای محور R.
  - سنسور فاصله **VL53L0X** برای محور Y.
  - ماژول لیزر برای راهنمای جوشکاری.
  - رله برای روشن/خاموش کردن تورچ جوش.
-

### ۳. بخش نرم‌افزار و جریان داده (Data Flow)

#### 1. نرم‌افزار آردوینو مگا

- کنترل گام موتورها:
  - دریافت فرمان از رزبری‌پای: مثلاً «چرخش لوله تا زاویه X»، «تنظیم سرعت موتور فیلر روی مقدار Y»، و غیره.
  - تولید پالس‌های دقیق برای موتورهای استپر (R, X, Y, F).

- بازخورد (Feedback):
  - موقعیت فعلی موتور X، زاویه محور R، و سرعت F را به رزبری‌پای گزارش می‌دهد.

- رسیدگی وقفه‌ها:
  - انکودر R برای تشخیص گردش لوله.
  - سنسور فاصله برای تصحیح ارتفاع Y.
  - شستی اضطراری و میکروسوییچ‌ها.

#### 2. برنامه رزبری‌پای (Python/OpenCV)

- ابتدای کار (Initialization):
  - برقراری ارتباط سریال با آردوینو.
  - کالیبراسیون دوربین برای تشخیص mm به پیکسل.
- حلقه اصلی جوشکاری:
  - چرخش لوله و تصویربرداری
    - صدور فرمان به آردوینو: «تا زاویه X برو» یا «با سرعت مشخص بچرخ».
    - پس از پایدار شدن، گرفتن تصویر با دوربین.
  - پردازش تصویر (ROI ۵cm×۲cm)
    - برش تصویر، تبدیل به خاکستری، آستانه‌گذاری (Threshold)، تشخیص لبه یا تحلیل پیکسل‌ها.
    - محاسبه عرض شکاف بر حسب میلی‌متر با استفاده از ضریب کالیبراسیون.
  - نقشه‌برداری و تصمیم‌گیری
    - اگر شکاف  $6 <$  میلی‌متر، پروژه رد شود.
    - در غیر این صورت، شکاف در جدول/آرایه‌ای ثبت می‌شود (Gap Map).
  - کنترل فیلر
    - براساس شکاف، سرعت فیلر تنظیم می‌شود (عادی یا سریع).
    - گردش ۳۶۰ درجه
      - با انکودر محور R، زوایای ۰ تا ۳۶۰ درجه را پیمایش می‌کنیم.
- رابط کاربری (UI) و گزارش
  - نمایش زاویه، شکاف، سرعت فیلر، و خطاها.
  - ذخیره لاگ نهایی (زاویه-شکاف-سرعت).

### 3. پایان کار (Shutdown)

- توقف چرخش لوله، توقف موتور فیلر، خاموش کردن لیزر، بازگشت محورهای X و Y به خانه (Home).
- نگهداری و بایگانی داده‌های لاگ.

# منطق توالی رفتار سیستم (Behavior Logic)

## 1. راه اندازی (Startup)

- کاربر لوله ها را در نگهدارنده قرار می دهد.
- فعال کردن لیزر راهنما برای تراز اولیه.
- آردوینو محور R را به مبدأ (۰ درجه طبق انکودر) تنظیم می کند.
- شکاف در جدول/آرایه ای ثبت می شود (Gap Map).
- توقف در صورت Reject شدن کار

## 2. عملیات اصلی Welding

- حرکت X:
  - از خانه (۰) تا مرکز مثلاً ۱۰۰۰ گام.
  - انجام حرکت رفت و برگشتی  $\pm 400$  گام با سرعت تنظیم شده (مثلاً ۲ ثانیه برای یک سیکل کامل).
- تنظیم ارتفاع Y:
  - شروع از پوزیشن اولیه (مثلاً ۵۰۰ گام).
  - قرائت سنسور VL53L0X؛ اگر فاصله از 1.5 میلی متر بیشتر یا کمتر از حد مجاز باشد، موتور Y تنظیم می شود.
- تغذیه سیم (F):
  - فید پیوسته با سرعت پایه؛ اگر شکاف زیاد شود (اما هنوز  $\geq 6$  میلی متر)، سرعت افزایش می یابد.
  - چرخاندن لوله (R) با سرعت حدود ۱ دور در دقیقه (یا هر مقدار تعیین شده).
  - بینایی و بررسی شکاف:
    - در زوایای مختلف (با تکیه بر انکودر)، تصویربرداری و تحلیل.
    - اگر در بخشی شکاف  $6 <$  میلی متر شد، کار متوقف یا اخطار داده می شود.
  - هماهنگی و همگام سازی:
    - حرکت X، تنظیم Y، و چرخش R تا تکمیل ۳۶۰ درجه یا پایان سیکل.

## 3. خاموشی و بازگشت (Shutdown)

- قطع فید سیم، توقف موتور R (برگشت به ۰ درجه).
  - خاموش کردن لیزر.
  - بازگشت محورهای X و Y به خانه.
  - ذخیره همه داده ها و اعلام اتمام کار.
-

## بهبودها و نکات کلیدی

### 1. انکودر برای موتور R

- استفاده از انکودر E6A2 برای مانیتور لحظه‌ای سرعت و زاویه لوله.
- اطمینان از موقعیت صفر (۰ درجه) و طی کردن کامل ۳۶۰ درجه.

### 2. کنترل پویا در محور Y

- سنسور فاصله VL53L0X به‌طور مداوم فاصله نازل جوش تا سطح لوله را اندازه‌گیری می‌کند (مثلاً 1.5 میلی‌متر).
- با هر انحراف خارج از بازه مجاز (مثلاً  $0.5 \pm$  میلی‌متر)، محور Y به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود.

### 3. منطق پیشرفته برای موتور فیلر (F)

- موتور استپر F سرعت تغذیه را براساس شکاف جوش یا دستور دستی کاربر کم/زیاد می‌کند.
- در بازه‌های خاصی (مثلاً ۲ الی ۶ میلی‌متر) سرعت فیلر بالاتر می‌رود و اگر بالاتر از ۶ میلی‌متر باشد، پروژه رد می‌شود.

### 4. ساختار ماژولار نرم‌افزاری

- رزبری پای پردازش‌های سطح بالا (بینایی و تصمیم‌گیری) را انجام می‌دهد.
- آردوینو مگا دستورات موتور، پالس‌ها و کنترل آنی سنسورها را مدیریت می‌کند.

### 5. لیزر راهنما

- یک ماژول لیزر برای بررسی موقعیت جوش یا هم‌راستا کردن لوله‌ها.
- می‌تواند توسط رزبری پای به‌صورت نرم‌افزاری روشن/خاموش شود.

---

## پارامترهای قابل تنظیم

### 1. محور X

- فاصله تا مرکز (مثلاً ۱۰۰۰ گام)
- دامنه حرکت رفت‌وبرگشتی (مثلاً  $400 \pm$  گام)
- سرعت (زمان برای هر رفت‌وبرگشت؛ مثلاً 1 ثانیه)
- تعداد سیکل‌ها یا ارتباط آن با چرخش ۳۶۰ درجه محور R

### 2. محور Y

- نقطه شروع (مثلاً ۵۰۰ گام)
- فاصله هدف از سطح لوله (مثلاً 1.5 میلی‌متر)
- بازه مجاز خطا (مثلاً  $1 \pm$  میلی‌متر)
- میزان حرکت در هر تصحیح (مثلاً ۱۰ گام)
- سرعت تصحیح (تاخیر در میکروثانیه یا میزان گام بر ثانیه)

3. موتور فیلر (F)

- سرعت پایه فید (تعیین فاصله زمانی بین پالس‌های فید)
- سرعت بالاتر در صورت بزرگ شدن شکاف
- توقف در صورت Reject شدن کار

4. موتور R (چرخش لوله)

- سرعت (مثلاً ۱ دور در دقیقه یا RPM‌های پایین/بالا)
- اتصال به انکودر برای تشخیص دقیق زاویه و بازگشت به نقطه صفر

5. تورچ جوش (روشن/خاموش)

- رله یا ماژول خروجی دیجیتال؛ فرمان HIGH یا LOW

6. لیزر راهنما

- پین کنترل برای روشن/خاموش
  - در مرحله تنظیم روشن باشد؛ هنگام جوش می‌توان خاموش کرد (برای کاهش رفلکس و ایمنی)
-



## نمونه شبه‌کد (Pseudocode) آردوینو

```
/******
 * Non-Blocking Multi-Stepper and DC Motor Control Example
 *
 * Author: ChatGPT (modified based on your requests)
 * Description:
 *   - Demonstrates how to move X, Y, and F (filler) stepper
 *     motors in a non-blocking manner using micros() timing.
 *   - Controls a DC motor for pipe rotation (on/off).
 *   - Reads a basic encoder for DC motor (polling method, no ISR).
 *   - Provides a simple "back-and-forth" cycle on X axis.
 *
 * NOTE: You must adjust step intervals, directions, and
 *       mechanical setup to match your actual rig.
 *       Also consider adding limit switch logic and
 *       advanced safety features (emergency stops, etc.).
 *****/

/******
 * User Configuration Area
 *
 * --> THESE ARE THINGS YOU NEED TO SET/CONFIRM <--
 *
 * 1) Pin assignments that match your hardware wiring.
 * 2) Step intervals or microstepping settings.
 * 3) The direction (HIGH/LOW) that moves each motor
 *    forward/backward in your physical setup.
 * 4) RPM or speed control logic for the DC motor
 *    if needed (currently just ON/OFF).
 * 5) Possibly incorporate sensor feedback or
 *    advanced logic as needed.
 *****/

// --- Pin Assignments ---

// DC motor (pipe rotation) and encoder
int DC_PIN      = 12;    // Pin controlling DC motor relay/driver (LOW =
ON, HIGH = OFF)
int ENCODER_A   = 9;     // Encoder A pin
int ENCODER_B   = 10;    // Encoder B pin
```

```

// Enable pin for stepper drivers (most CNC shields use one pin to
enable/disable all steppers)
int EN_PIN      = 8;    // LOW = enabled, HIGH = disabled

// X axis stepper
int X_STEP      = 2;
int X_DIR       = 5;

// Y axis stepper
int Y_STEP      = 3;
int Y_DIR       = 6;

// F axis stepper (filler) - previously "Z"
int F_STEP      = 4;
int F_DIR       = 7;

/*****
 * Motion Parameters
 * -> Tweak these values to suit your machine.
 *****/

// X axis travel
int X_CENTER_STEPS = 1000; // Steps for X to reach "center" position
from home
int X_TRAVEL_STEPS = 400;   // Steps for back-and-forth travel from
center
int X_CYCLES      = 26;    // How many back-and-forth cycles to do

// Y axis target position (from home)
int Y_TARGET_STEPS = 500;

// Non-blocking step intervals (in microseconds)
// -> Lower intervals = faster speed
unsigned long X_STEP_INTERVAL_US = 500;
unsigned long Y_STEP_INTERVAL_US = 500;
unsigned long F_STEP_INTERVAL_US = 800; // For filler feed motor

// DC motor on/off control
// - This code only toggles ON/OFF, no PID speed control here.
// - If you need adjustable RPM, add separate logic for PWM or driver
with speed feedback.
bool dcMotorRunning = false;

// If you'd like the filler motor to step in ratio to X moves, set
something like:

```

```
int F_STEP_RATIO = 10;    // e.g. every 10 X steps we do 1 F step (used
in more advanced logic if needed)
```

```
// Simple encoder reading (polling) variables
// -> If you need high-speed encoder reading, consider using
interrupts or a library
volatile long encoderCount = 0;
int lastEncAState = 0;
int lastEncBState = 0;
```

```
/******
```

```
 * Variables for Non-Blocking Motion
```

```
******/
```

```
// X axis
```

```
unsigned long lastXStepTime    = 0; // last time (micros) we stepped X
long currentXPosition          = 0; // our running "position" for X in
steps
long targetXPosition           = 0; // where we want X to go (in steps)
bool  movingForward            = true; // direction state for X axis
cycles
int   xCycleCount              = 0;   // how many forward-back cycles
completed
```

```
// Y axis
```

```
unsigned long lastYStepTime    = 0;
long currentYPosition          = 0;
long targetYPosition           = 0;
```

```
// F axis (filler)
```

```
unsigned long lastFStepTime    = 0;
long currentFPosition          = 0;
long targetFPosition           = 0;
```

```
// System states
```

```
bool systemRunning = false;    // Whether the system is active (X
cycles, etc.)
```

```
/******
```

```
 *          setup()
 * - Initializes all pins
 * - Enables stepper drivers (EN_PIN)
 * - Turns on DC motor (if needed)
 * - Sets initial target for X and Y
 * - Preps for encoder read
```

```
******/
```

```

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // --- Pin Modes ---
    pinMode(DC_PIN,      OUTPUT);
    pinMode(ENCODER_A,   INPUT_PULLUP);
    pinMode(ENCODER_B,   INPUT_PULLUP);
    pinMode(EN_PIN,      OUTPUT);
    pinMode(X_STEP,      OUTPUT);
    pinMode(X_DIR,       OUTPUT);
    pinMode(Y_STEP,      OUTPUT);
    pinMode(Y_DIR,       OUTPUT);
    pinMode(F_STEP,      OUTPUT);
    pinMode(F_DIR,       OUTPUT);

    // Enable all steppers (active LOW)
    digitalWrite(EN_PIN, LOW);

    // Turn ON DC motor (for pipe rotation) -> LOW = ON (depends on your
    relay/driver)
    stopDCMotor(false);
    dcMotorRunning = true;

    // Move X to center
    // -> Set a target for X, we do not block/wait here,
    //     actual motion is handled in loop() by updateX()
    setXTarget(X_CENTER_STEPS, true);

    // Move Y to target
    setYTarget(Y_TARGET_STEPS, true);

    // Mark system as running so we can start doing X cycles once it
    arrives
    systemRunning = true;

    // Initialize encoder variables
    lastEncAState = digitalRead(ENCODER_A);
    lastEncBState = digitalRead(ENCODER_B);
    encoderCount  = 0;
}

/*****
*
*           loop()
* - Continuously updates the motion of X, Y, F
*   in a non-blocking manner using micros() timing
*****/

```

```

* - Polls the encoder for DC motor
* - Manages the X-axis back-and-forth cycles
*****/
void loop() {
    // 1) Simple polling for the DC motor encoder
    updateEncoder();

    // 2) Update each axis in a non-blocking manner
    updateX();
    updateY();
    updateF();

    // 3) Manage the cycle for X (back-and-forth motion)
    if (systemRunning) {
        manageXCycle();
    }

    // Additional logic can be placed here if needed,
    // e.g., adjusting filler feed speed based on gap measurement,
    // checking limit switches, or reading distance sensors, etc.
}

/*****
*           DC Motor (ON/OFF) Control
* - stopDCMotor(true) => turns DC motor OFF
* - stopDCMotor(false) => turns DC motor ON
* NOTE: This is a simple relay-based control, no speed control.
*****/
void stopDCMotor(bool stop) {
    // If your relay logic is reversed, adjust HIGH/LOW
    digitalWrite(DC_PIN, stop ? HIGH : LOW);
    dcMotorRunning = !stop;
}

/*****
*           setXTarget()
* - Sets the new target position for the X axis.
* - 'steps' is how many steps from the currentXPosition,
*   not from absolute zero.
* - 'forward' sets the DIR pin (HIGH or LOW).
*****/
void setXTarget(long steps, bool forward) {
    digitalWrite(X_DIR, forward ? HIGH : LOW);
    // If forward is true, we want currentXPosition + steps
    // If forward is false, we want currentXPosition - steps

```

```

    targetXPosition = (forward)
                        ? (currentXPosition + steps)
                        : (currentXPosition - steps);
}

/*****
 *          setYTarget()
 *   - Same logic as X but for Y axis
 *****/
void setYTarget(long steps, bool forward) {
    digitalWrite(Y_DIR, forward ? HIGH : LOW);
    targetYPosition = (forward)
                        ? (currentYPosition + steps)
                        : (currentYPosition - steps);
}

/*****
 *          setFTarget()
 *   - Same logic as X but for filler axis (F)
 *****/
void setFTarget(long steps, bool forward) {
    digitalWrite(F_DIR, forward ? HIGH : LOW);
    targetFPosition = (forward)
                        ? (currentFPosition + steps)
                        : (currentFPosition - steps);
}

/*****
 *          updateX(), updateY(), updateF()
 *   - Non-blocking step functions.
 *   - Each checks if enough time (micros) has passed
 *     since the last step to issue the next one.
 *   - Increments or decrements 'currentPosition'.
 *****/
void updateX() {
    unsigned long now = micros();
    bool forward = (targetXPosition > currentXPosition);

    // If X still hasn't reached its target
    if (currentXPosition != targetXPosition) {
        if (now - lastXStepTime >= X_STEP_INTERVAL_US) {
            lastXStepTime = now;

            // Step pin HIGH -> delay -> LOW
            digitalWrite(X_STEP, HIGH);

```

```

        delayMicroseconds(5); // short pulse
        digitalWrite(X_STEP, LOW);

        // Update currentXPosition
        currentXPosition += (forward ? 1 : -1);
    }
}

void updateY() {
    unsigned long now = micros();
    bool forward = (targetYPosition > currentYPosition);

    if (currentYPosition != targetYPosition) {
        if (now - lastYStepTime >= Y_STEP_INTERVAL_US) {
            lastYStepTime = now;

            digitalWrite(Y_STEP, HIGH);
            delayMicroseconds(5);
            digitalWrite(Y_STEP, LOW);

            currentYPosition += (forward ? 1 : -1);
        }
    }
}

void updateF() {
    unsigned long now = micros();
    bool forward = (targetFPosition > currentFPosition);

    if (currentFPosition != targetFPosition) {
        if (now - lastFStepTime >= F_STEP_INTERVAL_US) {
            lastFStepTime = now;

            digitalWrite(F_STEP, HIGH);
            delayMicroseconds(5);
            digitalWrite(F_STEP, LOW);

            currentFPosition += (forward ? 1 : -1);
        }
    }
}

/*****
*
*          manageXCycle()

```

```

*   - Checks if X has reached its target.
*   - If so, decides whether to reverse direction or
*     if we've finished all cycles.
*   - When all cycles done, it may stop the DC motor
*     and return X/Y to home, etc.
*   - This logic is an example. Adjust to your needs.
*****/
void manageXCycle() {
    // Only proceed if X reached its target
    if (currentXPosition == targetXPosition) {
        if (movingForward) {
            // We just arrived at the forward limit
            setXTarget(X_TRAVEL_STEPS, false); // go back
            movingForward = false;
        } else {
            // We just arrived back at the backward limit
            xCycleCount++;
            if (xCycleCount < X_CYCLES) {
                // Start next forward move
                setXTarget(X_TRAVEL_STEPS, true);
                movingForward = true;
            } else {
                // All cycles completed
                // Example: turn off DC motor, bring X & Y home, etc.
                stopDCMotor(true); // Off
                setYTarget(Y_TARGET_STEPS, false); // Return Y to home
                setXTarget(X_CENTER_STEPS, false); // Return X to home
            }
        }
    }
}

/*****
*           updateEncoder()
*   - Simple polling approach to detect encoder changes
*     on DC motor.
*   - If your motor rotates quickly, consider using
*     external interrupt or dedicated library.
*****/
void updateEncoder() {
    int encA = digitalRead(ENCODER_A);
    int encB = digitalRead(ENCODER_B);

    // If A changed, that indicates a possible "tick"
    if (encA != lastEncAState) {

```



```

// Determine direction by reading B
if (encB == encA) {
    encoderCount++;
} else {
    encoderCount--;
}
}

// Save state
lastEncAState = encA;
lastEncBState = encB;
}

```

## گام‌های آتی و نکات پایانی

### 1. آزمایش و تست زیرسیستم‌ها

- چرخاندن لوله و گرفتن تصاویر برای اطمینان از سرعت مناسب و بدون لرزش.
  - تست محور Y برای نوسان نداشتن یا عدم "لرزش" هنگام اصلاح فاصله.
2. بهبود الگوریتم بینایی ماشین

- تنظیم نور و Exposure دوربین.
  - کالیبره کردن فاصله پیکسلی به میلی‌متری با یک الگوی مرجع.
3. ایمنی و مهندسی صنعتی

- تعبیه شستی اضطراری در مسیر تغذیه برق موتور یا رله جداگانه.
- استفاده از میکروسوئیچ‌ها در محور X و Y برای جلوگیری از برخورد یا اضافه‌حرکت (Overtravel).

#### 4. تنظیم دقیق پارامترها

- سرعت‌ها و شتاب موتورهای استپر بسته به مکانیک دستگاه و گشتاور لازم تغییر می‌کنند.
- دامنه مجاز سنسور فاصله بسته به نوع نازل و هندسه لوله قابل تنظیم است.

#### 5. کنترل جریان و ولتاژ جوش

- اگر منبع جوشکاری (Welding Power Supply) دارید، باید پارامترهایی نظیر ولتاژ و آمپر جوش هم به‌صورت هماهنگ‌کننده مدیریت شوند؛ این موضوع از طریق کنترلر جداگانه یا افزودن قابلیت تنظیم در نرم‌افزار ممکن است.

با این ساختار و توضیحات، می‌توانید پروژه ربات جوشکاری لوله را گام‌به‌گام پیش ببرید. مستندات که در بالا ارائه شد، هم نقشه کلی سیستم است و هم نمونه‌ای کاربردی از کدنویسی آردوینو برای کنترل موتورها و سنسورها. موفق باشید!