




Etapa 1 - Alinhamento da placa de calibração




Etapa 2 - Identificação dos furos



Etapa 3 - Centralização do feixe em cada furo



Etapa 4 - Digitalização do Tumor



Etapa 5 - Queima do Tumor

