

**CIES-8613 - P0265 - PREVENTIVA PADRÃO**

SITE: Fora Divisa / P0265-PCL-PK-ANC	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°47'17.5"S 40°34'48.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-060, Anchieta - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 12:55h	
FIM: 13:36h	

**Checklist de atendimento para manutenção preventiva**

1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? **SIM**

2-Necessário ajustes de posicionamento? **NÃO**

3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? **SIM**

4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? **SIM**

5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? **SIM**

6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? **N/A**

7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? **SIM**

8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? **SIM**

9-Há obstrução das lentes das câmeras? **NÃO**

10-Verificada a conectividade com o DSS? **SIM**

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26621
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26620
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26619
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26618
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26617
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26616

CIES-8620 - P0272 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0272-PCL-PK-ALF	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°37'56.5"S 40°45'27.7"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-146, Alfredo Chaves - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 15:26h	
FIM: 15:52h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

#### Evidências da visita no local

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26627>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26626>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26625>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26624>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26623>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26622>

#### CIES-8380 - P0013 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0013-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°45'05.9"S 40°33'41.5"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Rod. do Sol, Porto Grande, Guarapari
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 13:42h	
FIM: 14:08h	

#### Checklist de atendimento para manutenção preventiva

1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM

2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO

3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM

4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM

5-Foi verificado o estado das baterias para alimentação externa(painel solar)? SIM

6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A

7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM

8-Foi verificada a vedação do gabinete? SIM

9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26615
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26614
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26613
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26612
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26611
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26610

CIES-8550 - P0194 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0194-PK-VLS-MAN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°50'33.6"S 41°14'32.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-164, Mantenópolis - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 11:07h	
FIM: 12:12h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26583
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26582
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26581
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26580
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26579
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26578
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26577

CIES-8583 - P0231 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0231-PK-VLS-MAN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 18°50'18.1"S 41°13'19.6"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: ES-164, São Geraldo, Mantenópolis - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 12:16h	
FIM: 12:42h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26590

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26589

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26588

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26587

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26586

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26585

https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26584

CIES-8621 - P0273 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0273-PCL-PK-ALT	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:19°03'37.9"S 41°00'48.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Gumercindo Moura Nunes, Alto Rio Novo - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 15:12h	
FIM: 15:34h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26597
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26596
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26595
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26594
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26593
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26592
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26591

CIES-8622 - P0274 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0274-PCL-PK-MAN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°51'27.5"S 41°06'52.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-164, Mantenópolis - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:13h	
FIM: 14:35h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26603
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26602
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26601
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26600
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26599
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26598

CIES-8628 - P0281 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0281-PCL-PK-PAN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:19°13'08.6"S 40°51'37.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-341, Pancas - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 16:07h	
FIM: 16:37h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26609
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26608
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26607
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26606
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26605
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26604

CIES-8369 - P0002 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0002-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°32'05.7"S 40°23'17.0"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, Guarapari, E
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 15:36h	
FIM: 16:00h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26526
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26525
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26524
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26523
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26522
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26521

CIES-8370 - P0003 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0003-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°31'21.4"S 40°24'21.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, Guarapari, E
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 16:16h	
FIM: 16:39h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26532
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26531
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26530
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26529
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26528
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26527

CIES-8371 - P0004 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0004-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°31'35.3"S 40°24'52.4"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Estrada sem nome, Guarapari, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 16:50h	
FIM: 17:13h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedação do gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26538
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26537
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26536
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26535
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26534
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26533

CIES-8394 - P0028 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0028-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°27'08.1"S 40°22'37.8"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: ES-388, Jucu, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:10h	
FIM: 14:33h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26544
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26543
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26542
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26541
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26540
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26539

CIES-8411 - P0045 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0045-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°26'07.9"S 40°21'28.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Estr. Ayrton Senna da Silva, 2758 - Barramares, Vila Velha
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 13:40h	
FIM: 14:02h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26550
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26549
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26548
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26547
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26546
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26545

CIES-8412 - P0046 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0046-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°27'50.9"S 40°20'48.0"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Jucu, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:53h	
FIM: 15:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26556
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26555
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26554
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26553
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26552
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26551

CIES-8414 - P0048 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0048-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°24'10.8"S 40°19'32.2"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Rod. do Sol - São Conrado, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 13:01h	
FIM: 13:28h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26562>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26561>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26560>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26559>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26558>

<https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26557>

CIES-8572 - P0218 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0218-PK-VLS-AFO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°08'10.9"S 41°06'21.0"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: ES-264, São Luís de Boa Sorte, Afonso Cláudio - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 11:26h	
FIM: 11:59h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26570
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26569
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26568
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26567
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26566
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26565

CIES-8625 - P0278 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0278-PCL-PK-AFO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 19°59'53.7"S 41°08'08.2"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: ES-264, Afonso Cláudio - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 10:00h	
FIM: 10:27h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26576>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26575>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26574>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26573>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26572>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26571>

CIES-8478 - P0115 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0115-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°14'25.0"S 40°16'49.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Boa Vista, 129 - Boa Vista, Serra - ES, 29161-000
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 10:20h	
FIM: 10:42	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26492>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26491>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26490>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26489>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26488>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26487>

CIES-8479 - P0116 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0116-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'40.9"S 40°17'10.6"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Gonzaga - Jardim Carapina, Serra - ES, 29161-799
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:37h	
FIM: 15:00h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26927
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26926
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26925
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26924
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26923
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26922

CIES-8481 - P0118 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0118-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'28.0"S 40°17'18.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Boa Vista,Carapina, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 11:00h	
FIM: 11:22h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26675>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26674>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26673>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26672>

CIES-8482 - P0119 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0119-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'00.1"S 40°17'33.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Ac. Rodoviário - Carapina, Serra - ES, 29160-065
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 11:19h	
FIM: 11:42h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26681
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26680
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26679
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26678
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26677
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26676

CIES-8483 - P0120 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0120-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°12'54.4"S 40°19'44.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Piracema, Carapina, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 11:49h	
FIM: 12:19h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26687>
- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26686>
- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26685>
- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26684>
- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26683>
- <https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26682>

CIES-8487 - P0124 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0124-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°09'48.1"S 40°16'28.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101,Parque Res. Mte. Alvaro, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 08:15h	
FIM: 08:38h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26498
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26497
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26496
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26495
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26494
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26493

CIES-8496 - P0133 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0133-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°12'16.3"S 40°17'00.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Dido Fontes, 1398-1446 - Jardim Tropical, Serra - ES,
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 17:00h	
FIM: 17:29h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26693
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26692
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26691
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26690
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26689
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26688

CIES-8497 - P0134 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0134-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°08'47.5"S 40°17'09.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101,Campinho,Serra, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 07:40h	
FIM: 08:04h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26504
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26503
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26502
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26501
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26500
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26499

CIES-8500 - P0137 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0137-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°07'56.4"S 40°19'06.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. das Acácias, 1284 - Cascata, Serra - ES, 29177-187
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 15:44h	
FIM: 16:10h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26699
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26698
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26697
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26696
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26695
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26694

CIES-8507 - P0145 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0145-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'33.7"S 40°16'13.7"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, São Geraldo, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 09:00h	
FIM: 09:31h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26514
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26513
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26512
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26511
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26510
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26509
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26508
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26507
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26506
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26505

CIES-8508 - P0146 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0146-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°12'56.3"S 40°17'39.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Carapina, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:11h	
FIM: 14:32h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A

**7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM**

**8-Foi verificada a vedação do gabinete? SIM**

**9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO**

**10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM**



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26954
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26953
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26952
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26951
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26950
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26949
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26948
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26947
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26946

CIES-8599 - P0251 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0251-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'18.7"S 40°17'06.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Terceira Ponte, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 12:42h	
FIM: 13:13h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM

**8-Foi verificada a vedação do gabinete? SIM**

**9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO**

**10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM**

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26703>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26702>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26701>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26700>

CIES-8631 - P0285 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0285-PCL-PK-VIT	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°15'09.3"S 40°17'15.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101 - Goiabeiras, Vitória - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 13:34h	
FIM: 13:54h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26709
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26708
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26707
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26706
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26705
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26704

CIES-8634 - P0288 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0288-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°14'11.0"S 40°16'37.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101 - Carapina Grande, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 14:40h	
FIM: 15:00h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26715
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26714
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26713
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26712
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26711
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26710

CIES-8635 - P0289 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0289-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°17'40.0"S 40°17'21.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101 - Carapina Grande, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-01	
INÍCIO: 09:53h	
FIM: 10:17h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26520
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26519
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26518
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26517
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26516
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26515

CIES-8531 - P0171 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0171-PK-VLS-PRE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°17'08.3"S 40°59'39.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-060, Pres. Kennedy - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 14:50h	
FIM: 15:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26791
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26790
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26789
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26788
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26787
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26786

CIES-8564 - P0210 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0210-PK-VLS-MRT	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°05'54.2"S 40°50'55.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. do Sol, Alto Lagoa Funda, Marataízes - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 13:34h	
FIM: 14:02h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26803
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26802
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26801
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26800
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26799
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26798

CIES-8614 - P0266 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0266-PCL-PK-MRT	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°06'26.0"S 40°51'11.7"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-060, Marataízes - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 14:04h	
FIM: 14:28h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26815>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26814>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26813>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26812>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26811>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26810>

CIES-8615 - P0267 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0267-PCL-PK-MRT	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°00'18.3"S 40°48'21.7"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-060, Marataízes - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 16:10h	
FIM: 16:37h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26821
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26820
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26819
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26818
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26817
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26816

CIES-8547 - P0191 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0191-PK-VLS-ADN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°27'58.2"S 41°00'55.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-080, Água Doce do Norte - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 11:19h	
FIM: 11:45h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26761
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26760
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26759
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26758
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26757
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26756

CIES-8549 - P0193 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0193-PK-VLS-ADN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°29'00.9"S 41°00'35.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-080, Água Doce do Norte - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 11:53h	
FIM: 12:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26767
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26766
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26765
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26764
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26763
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26762

CIES-8595 - P0247 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0247-PK-VLS-ADN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°32'30.0"S 40°59'02.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-080, Água Doce do Norte - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 12:33h	
FIM: 13:08h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26779
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26778
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26777
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26776
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26775
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26774

CIES-8534 - P0174 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0174-PK-VLS-LIN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:19°25'20.2"S 40°04'40.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Gov. Mário Covas, Linhares - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 12:29h	
FIM: 12:54h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26828
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26827
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26826
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26825
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26824
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26823
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26822

CIES-8556 - P0200 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0200-PK-VLS-LIN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 19°33'00.5"S 40°10'06.6"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: BR-101, Linhares - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 13:45h	
FIM: 14:08h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26835
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26834
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26833
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26832
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26831
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26830
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26829

CIES-8584 - P0233 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0233-PK-VLS-LIN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 19°24'29.2"S 40°03'52.4"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: BR-101, Pte. Joaquim Calmon, Linhares - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 11:47h	
FIM: 12:12h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO



10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26842
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26841
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26840
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26839
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26838
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26837
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26836

CIES-8602 - P0254 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0254-PCL-PK-LIN	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 19°33'34.0"S 40°10'29.8"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: BR-101, Linhares - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 14:50h	
FIM: 15:22h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26849
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26848
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26847
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26846
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26845
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26844
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26843

CIES-8395 - P0029 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0029-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°19'37.2"S 40°21'14.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Vale do Rio Doce, 127 - São Torquato, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 12:21h	
FIM: 12:41h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26855
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26854
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26853
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26852
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26851
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26850

CIES-8404 - P0038 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0038-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'57.4"S 40°20'15.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rua Ana Siqueira, Santa Rita,Vila Velha, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 10:57h	
FIM: 11:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26867
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26866
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26865
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26864
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26863
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26862

CIES-8405 - P0039 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0039-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'47.8"S 40°20'42.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Ana Siqueira, 1001 - Industrial do Alecrim, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 11:24h	
FIM: 11:46h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26873
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26872
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26871
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26870
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26869
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26868

CIES-8415 - P0049 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0049-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°21'31.9"S 40°19'56.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Darly Santos,Ibes, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 10:30h	
FIM: 10:52h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26879
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26878
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26877
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26876
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26875
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26874

CIES-8428 - P0062 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0062-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°18'50.1"S 40°23'35.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. André do Espírito Santo, 850 - Santana, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 14:50h	
FIM: 15:22h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26891
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26890
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26889
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26888
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26887
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26886

CIES-8429 - P0063 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0063-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°19'04.9"S 40°23'14.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Santa Terezinha, 105-1 - Nova Valverde, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 14:21h	
FIM: 14:44h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26897
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26896
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26895
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26894
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26893
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26892

CIES-8430 - P0064 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0064-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°19'05.0"S 40°22'59.6"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Gov. José Henrique Sette, 94 - Tucum, Cariacica - E
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 13:55h	
FIM: 14:15h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26903
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26902
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26901
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26900
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26899
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26898

CIES-8434 - P0068 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0068-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°19'06.1"S 40°22'27.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Florentino Avidos, 653 - VI Oasis, Cariacica - ES, 291
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 13:18h	
FIM: 13:39h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26909
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26908
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26907
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26906
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26905
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26904

CIES-8435 - P0069 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0069-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°18'56.7"S 40°22'02.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Vale do Rio doce, Porto Velho - Cariacica, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 12:51h	
FIM: 13:14h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26915>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26914>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26913>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26912>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26911>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26910>

CIES-8436 - P0070 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0070-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°18'56.8"S 40°22'49.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. São Paulo dos Apóstolos, Tucum, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 13:24h	
FIM: 13:47h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26921
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26920
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26919
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26918
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26917
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26916

CIES-8443 - P0078 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0078-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'50.3"S 40°22'02.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Campos-Vitória, 698-842 - Padre Mathias, Cariacica
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 17:00h	
FIM: 17:22h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27096
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27095
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27094
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27093
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27092
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27091

CIES-8468 - P0103 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0103-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°18'06.9"S 40°23'37.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-080,Tabajara, Cariacica - ES, 29156-560
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 15:29h	
FIM: 15:51h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27102
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27101
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27100
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27099
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27098
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27097

CIES-8630 - P0283 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0283-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°19'37.8"S 40°21'07.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Pte. Florentino Avidos, São Torquato, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-02	
INÍCIO: 11:54h	
FIM: 12:18h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26966
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26965
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26964
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26963
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26962
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26961

CIES-8600 - P0252 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0252-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°20'19.7"S 40°17'08.9"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Terceira ponte, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 09:00h	
FIM: 09:37h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26755>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26754>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26753>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26752>

CIES-8398 - P0032 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0032-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'33.7"S 40°21'15.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rua, Valerio Coser,Nova América, Vila Velha - ES, 29112-000
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 12:49h	
FIM: 13:15h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26721>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26720>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26719>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26718>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26717>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26716>

CIES-8402 - P0036 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0036-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'19.9"S 40°19'38.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Estrada de Capuada,Iilha da conceição, Vila Velha, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 10:27h	
FIM: 10:49h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26727
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26726
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26725
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26724
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26723
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26722

CIES-8403 - P0037 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0037-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'24.4"S 40°19'54.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Jerônimo Monteiro, 3950 - Centro de Vila Velha, Vila
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 10:54h	
FIM: 11:19h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26733
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26732
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26731
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26730
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26729
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26728

CIES-8413 - P0047 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0047-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'27.7"S 40°21'13.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Sen. Robert Kennedy, 7058 - Cobi de Cima, Vila Velha
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 12:12h	
FIM: 12:40h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26739
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26738
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26737
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26736
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26735
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26734

CIES-8417 - P0051 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0051-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°21'19.7"S 40°20'14.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Carlos Lindenberg, 3252 - Ataíde, Vila Velha - ES, 29
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 11:29h	
FIM: 11:55h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26745
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26744
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26743
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26742
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26741
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26740

CIES-8471 - P0108 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0108-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'26.4"S 40°18'02.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Goncalves Ledo, 335 - Cristóvão Colombo, Vila Velha
DATA DA VISITA: 2024-02-03	
INÍCIO: 09:43h	
FIM: 10:06h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26751
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26750
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26749
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26748
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26747
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26746

CIES-8462 - P0097 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0097-PCL-PK-API	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°10'10.1"S 41°34'18.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Jader Pinto, 1024-1348, Apiacá - ES, 29450-000
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 16:44h	
FIM: 17:10h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26990
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26989
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26988
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26987
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26986
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26985

CIES-8464 - P0099 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0099-PCL-PK-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°12'21.6"S 41°27'46.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Principal, 48 - Pte. De Itabapoana, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 15:16h	
FIM: 15:42h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26996
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26995
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26994
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26993
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26992
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26991

CIES-8465 - P0100 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0100-PCL-PK-API	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°09'19.4"S 41°36'37.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Projetada Dois, Bom Jesus do Norte - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 17:46h	
FIM: 18:10h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27002
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27001
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27000
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26999
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26998
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26997

CIES-8524 - P0163 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0163-PK-VLS-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°12'22.8"S 41°27'08.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-297, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 14:43h	
FIM: 15:11h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27008
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27007
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27006
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27005
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27004
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27003

CIES-8530 - P0170 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0170-PK-VLS-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°13'19.6"S 41°18'31.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, São José das Torres, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:57h	
FIM: 14:24h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27014>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27013>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27012>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27011>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27010>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27009>

CIES-8538 - P0180 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0180-PK-VLS-CAC	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°55'26.7"S 41°04'41.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Gov. Mário Covas, Rio Muqui, Itapemirim - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 10:02h	
FIM: 10:27h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27020
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27019
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27018
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27017
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27016
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27015

CIES-8539 - P0181 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0181-PK-VLS-RNS	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°51'56.9"S 40°54'46.6"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Rio Novo do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 08:41h	
FIM: 09:12h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26797
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26796
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26795
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26794
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26793
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26792

CIES-8543 - P0185 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0185-PK-VLS-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°11'59.6"S 41°28'10.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-297, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 15:44h	
FIM: 16:08h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27026
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27025
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27024
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27023
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27022
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27021

CIES-8544 - P0186 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0186-PK-VLS-API	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°08'47.0"S 41°34'13.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-492, Apiacá - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 17:16h	
FIM: 17:40h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27032
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27031
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27030
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27029
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27028
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27027

CIES-8555 - P0199 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0199-PK-VLS-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°10'15.8"S 41°17'29.6"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, São José das Torres, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:20h	
FIM: 13:45h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27038
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27037
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27036
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27035
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27034
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27033

CIES-8557 - P0201 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0201-PK-VLS-ITP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°52'51.8"S 40°58'16.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Itapecoá, Itapemirim - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 09:20h	
FIM: 09:48h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27044
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27043
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27042
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27041
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27040
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27039

CIES-8558 - P0202 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0202-PK-VLS-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°04'01.2"S 41°13'19.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, São José das Torres, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 11:29h	
FIM: 12:01h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27051
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27050
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27049
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27048
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27047
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27046
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27045

CIES-8587 - P0237 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0237-PK-VLS-ICO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°48'51.7"S 40°50'27.0"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Rio Novo do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 07:56h	
FIM: 08:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26809
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26808
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26807
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26806
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26805
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26804

CIES-8589 - P0239 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0239-PK-VLS-ATI	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°59'48.5"S 41°07'38.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Atílio Vivácqua - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 10:46h	
FIM: 11:13h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27056
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27055
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27054
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27053
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27052

CIES-8606 - P0258 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0258-PCL-PK-MIM	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Gilson Da Anunciacao Ferreira
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:21°09'15.9"S 41°16'31.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, São José das Torres, Mimoso do Sul - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 12:19h	
FIM: 13:10h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27062
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27061
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27060
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27059
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27058
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27057

CIES-8480 - P0117 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0117-PCL-PK-ECO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°19'44.7"S 41°00'04.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-342, Prata dos Baianos, Ecoporanga - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:08h	
FIM: 13:35h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26978
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26977
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26976
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26975
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26974
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26973

CIES-8559 - P0203 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0203-PK-VLS-ECO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°23'41.2"S 40°42'08.5"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-313, Joaçuba, Ecoporanga - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 09:45h	
FIM: 10:12h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26773
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26772
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26771
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26770
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26769
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26768

CIES-8592 - P0244 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0244-PCL-PK-ECO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°20'09.5"S 41°00'08.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:ES-080, 30 - Prata dos Baianos, Ecoporanga - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:42h	
FIM: 14:07h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26984
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26983
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26982
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26981
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26980
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26979

CIES-8627 - P0280 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0280-PCL-PK-ECO	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Felipe Lopes Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°11'20.5"S 40°42'56.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Imburana - Cotaxé, Ecoporanga - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 11:09h	
FIM: 11:36h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26785
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26784
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26783
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26782
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26781
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26780

CIES-8552 - P0196 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0196-PK-VLS-PED	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:18°16'06.7"S 39°57'31.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Pedro Canário - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 14:15h	
FIM: 14:44h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27069
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27068
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27067
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27066
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27065
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27064
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27063

CIES-8585 - P0234 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0234-PK-VLS-PED	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 18°18'42.3"S 39°57'18.8"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: BR-101, Pedro Canário - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 15:19h	
FIM: 15:44h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27076
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27075
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27074
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27073
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27072
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27071
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27070

CIES-8586 - P0235 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0235-PK-VLS-SMA	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Tiago Magdalena Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 18°42'28.4"S 39°52'36.4"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: BR-101, São Mateus - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:11h	
FIM: 13:36h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? SIM
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO



10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27083
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27082
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27081
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27080
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27079
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27078
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27077

CIES-8400 - P0034 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0034-PCL-PK-VVE	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°22'10.6"S 40°21'50.8"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rodovia Leste-Oeste,Ibis, Vila Velha - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 10:01h	
FIM: 10:25h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO

10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26861

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26860

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26859

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26858

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26857

https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26856

CIES-8420 - P0054 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0054-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'48.6"S 40°23'12.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Dos Apostolos, 82-156 - Morada de Santa Fé, Cariacica
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 10:57h	
FIM: 11:20h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26885
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26884
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26883
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26882
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26881
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26880

CIES-8442 - P0076 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0076-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°18'47.6"S 40°23'43.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rodovia Governador Mário Covas, GP G6, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 11:56h	
FIM: 12:18h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27090
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27089
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27088
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27087
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27086
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27085

CIES-8472 - P0109 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0109-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°11'08.7"S 40°15'08.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Norte Sul, 3069-2311 - Carapina, Serra - ES, 29167-1
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 17:13h	
FIM: 17:43h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27108
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27107
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27106
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27105
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27104
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27103

CIES-8484 - P0121 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0121-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'32.8"S 40°16'17.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Vitória - Diamantina, Serra - ES, 29160-840
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 08:30h	
FIM: 08:52h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26933

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26932

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26931

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26930

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26929

https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26928

CIES-8485 - P0122 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0122-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°13'14.6"S40°16'16.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Av. Belo Horizonte - Diamantina, Serra - ES, 29160-859
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 08:08h	
FIM: 08:26h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26939
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26938
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26937
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26936
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26935
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26934

CIES-8486 - P0123 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0123-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°12'53.4"S 40°16'29.3"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Assembléia de Deus, 1084 - Jardim Tropical, Serra - E
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 07:40h	
FIM: 08:02h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26945
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26944
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26943
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26942
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26941
- https://servicedeskpdrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26940

CIES-8488 - P0125 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0125-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°09'41.0"S 40°15'19.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Norte Sul,Cidade Pomar, Serra - ES, 29169-665
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 16:44h	
FIM: 17:08h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27114
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27113
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27112
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27111
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27110
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27109

CIES-8498 - P0135 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0135-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°06'51.4"S 40°18'49.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:R. Elesbão Alexandre Miranda, 1417 - Jardim da Serra, S
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 13:01h	
FIM: 13:23h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27120
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27119
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27118
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27117
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27116
- https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27115

CIES-8499 - P0136 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0136-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°05'21.0"S 40°20'34.9"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Belvedere - Serra, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 14:37h	
FIM: 15:07h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27126
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27125
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27124
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27123
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27122
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27121

CIES-8525 - P0164 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0164-PCL-PK-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°20'01.6"S 40°24'02.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Gov. Mário Covas - Vila Capixaba, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 11:27h	
FIM: 11:49h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26960
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26959
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26958
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26957
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26956
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26955

CIES-8603 - P0255 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0255-PCL-PK-SER	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°06'34.8"S 40°19'39.4"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, Divinópolis, Serra - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 14:03h	
FIM: 14:31h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27132
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27131
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27130
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27129
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27128
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27127

CIES-8633 - P0287 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0287-PK-VLS-CAR	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°22'02.3"S 40°22'03.2"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. Leste Oeste, Cariacica - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-05	
INÍCIO: 10:27h	
FIM: 10:50h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26972
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26971
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26970
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26969
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26968
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/26967

CIES-8372 - P0005 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0005-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°33'08.7"S 40°25'01.2"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: Rodovia Manoel Loyola, Plameiras, Guarapari, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-06	
INÍCIO: 09:30h	
FIM: 09:55h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM



Evidências da visita no local

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27153>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27152>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27151>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27150>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27149>

<https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27148>

CIES-8373 - P0006 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0006-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:20°34'25.8"S 40°24'48.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:Rod. do Sol, 794 - Recanto da Sereia, Guarapari - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-06	
INÍCIO: 10:02h	
FIM: 10:23h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

Evidências da visita no local

- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27157
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27158
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27159
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27154
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27155
- https://servicedeskpedrasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27156

CIES-8378 - P0011 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: RMGV/Divisa / P0011-PCL-PK-GRP	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Laldierry Bonela Da Silva
STATUS EQUIPAMENTO: OPERANDO	COORDENADA: 20°36'38.1"S 40°27'41.6"W
MOTIVO DA VISITA: PREVENTIVA	ENDEREÇO: R. Manoel Alvarenga, Guarapari, ES
DATA DA VISITA: 2024-02-06	
INÍCIO: 10:33h	
FIM: 10:59h	

Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak,disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

#### **Evidências da visita no local**

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27165>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27164>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27163>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27162>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27161>

<https://servicedeskpedasverdes.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/27160>